



1. Obiekt

SPICHLERZ

2. Czas powstania  
XVIII/XIXw.

3. Miejscowość  
CISZKOWO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Ciszkowo, PGR

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo polskie

gmina Czarnków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI.1975 r.

województwo poznańskie

powiat Czarnków

8. Właściciel i jego adres  
PGR Ciszkowo

9. Użytkownik i jego adres  
J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 192/A data 22.VIII.1968

autor zdjęć Panek  
data wykonania 06.1983  
miejsce przechowywania negatywów



Spichlerz usytuowany jest w otwartej zabudowie, w centralnej części wsi, w obrębie założenia gospodarczego, na pn. jego skraju. Od str. pn. park krajobrazowy z widoczną bryłą dworu.

Materiał: cokol z kamienia polnego i cegły, o konstrukcji ścian z muru szachulcowego/ściana pd. murowana z cegły-XXw./tynkowany, w partii dachu kryty dachówką karpiówką w koronkę. Więźba konstrukcji krokwiowo-stolcowej, stropy belkowe z otwartym wiązaniem-drewniane. Klatka schodowa-drewniana. We wnętrzu słupy drewniane. Okna pojedyncze, w drewnianych ramach z zadziorami. Drzwi dwuskrzydłowe, ramiakowe. Posadzki cementowe.

Plan wydłużonego prostokąta, z wejściem na osi od str. zach., z sześcioma kwadratowymi słupami w dwóch rzędach, z klatką schodową na wyższą kondygnację.

Bryła zwarta, dwukondygnacyjowa, nakryta dwuspadowym dachem.

Elewacje: z prostokątnymi otworami okiennymi, mniejszymi w dolnej i większymi w górnej części. Od str. zach., w przyziemiu otwór drzwiowy. W elewacji pd. i pn., otwory okienne w szczytach.

Wnętrze: dwukondygnacyjne, ze stropem wspartym na słupach, z kondygnacjami połączonymi schodami.

Instalacje: brak



14. Kubatura ok. 880m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa ok. 400m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne spichlerz	17. Użytkowanie obecne gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Obiekt w stanie zagrożonym. Uszkodzone konstrukcje ścian, stolarka, pokrycie tynkiem.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Przeznaczyć do rozbiórki.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog zabytków sztuki, t.V., z.2

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił **za zespół**

**mgr W. Panek**

imię i nazwisko

data **06.1983**

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

wkładka z fotografiami.



1. Miejscowość  
CISZKOWO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
SPICHLERZ

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
FOTOGRAFIE



Wkładkę założył: 06.1983 Panek  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WK2

Wzór ODZ 1978 r.