

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

PAŁAC

2. Miejscowość

OWIŃSKA

gm. CZERNOK

3. Wiek

pocz. XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4235,-

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 621,- b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Poznań

c) gmina

Owińska

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

j.w.

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

podpiwniczony

a) ogrody stylowe

20,-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody: sadzawka

0,750

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Owińska

b) autobusowa

j.w.

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa Polskiego

8. Wyposażenie architektoniczne

W hollu polskojęz. malowidła ścienna i obrazki Kominki

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

- do r. 1945

17. Użytkowanie obecne

szkoła

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

Salwa Podstawowa w Owińsku

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany ok. 1805r. wg. planów K. Fr. Schinkla. Wieranda przy myślicie ogrodowym - dobudowana później.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezmierny

XI.1939 r.

j.w.

XII.1945 r.

j.w.

XI.1959 r.

j.w.

VI.1966

Remontu wymaga strop nad salą balową. Uszkodzone tynki elewacji.

25. Rejestr zabytku Nr

brak

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

Wojew. konserw. zabytk.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


brak

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis: Budynek otoczony parkiem. Od frontu ma owalny  
zajazd z balkonem dwoma murewanymi bramami  
murowanymi, tylnymi, jednoszpiztami.  
Na wnie prostokąta - z dwoma pięciami przy-  
budowanymi na osi podłużnej. Od farydy wjazdowej  
mieszkanym myralit balkonem trójzętnym frontonem  
z balkonem wspartym na kolumnach. W farydzie od  
str. parku identyczny myralit z doludowanymi półnie-  
werandą. Budynek polski symetryczny, po obu str.  
nach korytarza. Na osi poprzecznej na piętrze sa-  
lon podłużny z kolumnami. Na piętrze odpo-  
wiedząca im dwia sala. W kilku pokojach malowid-  
ła ścienna i słoneczne klamki.



nie prac

Koszt  
tys. zł

Inspekcje

36. Wypełnił dnia

7.XI.1959r. p. M. K. [signature]

37. Sprawdził dnia

VI.66

[signature]