

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FIL. pw. św. Jakuba St.

2. Miejscowość

BŁAŻEJEWÓ

gm. DOŁSK

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

ok 250

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 48

a) zabytkowa: 80 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo POZNAŃ

b) powiat ŚREM

c) gmina gm. OSTROWIECZNO

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

duszo

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

duszo

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

u

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

Karpiduk  
blaszak

c) piwnic

e) inne

0,3

8. Wyposażenie architektoniczne

3 ołtarze w 17

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół kat.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Kościół p.l. dok. Doloskiego

17. Użytkowanie obecne u

18. Nadaje się do użycia na: u

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Wieszczyzna

9

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kościół Rybn. - kat

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kośc. Rybn. - kat  
w Dolesku

24. Inwestor i jego adres:

- 11 -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

\* Zbud. w w. XVIII. Odbudowa  
34m od zniszczonego po 1945r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

OPIS

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

IX. 1955

wieloletnia

1958

- 1 -

X66

- 6 -

25. Rejestr zabytku nr

brak

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

K.W. 4503 Gostyni

27. Numer hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

u

30. Inwentaryzacja pomiarowa

u

10. Udostępnienie


Wzrost w Kościele

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW

31.



Orientowany. Drewniany. Prostokątny z wieżą dzwonniczą od wsł. trójbocznie trójbocznie: parafian i kaplicami. Strop drewniany. Dachu trójkątne zalewane strzechami o falcie i karkasie i listwami dekoracyjnymi. Na szczytach dachu kopie i wazy wznoszące wieżę z wieżą tarczową. Wnętrze drewniane z gładką ławą. Okna o łkach odizolowanych (2 okna).



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IX. 1955

W. Białkowski - Kujawski

37. Sprawdził dnia

X. 66. Kurot