

1. Obiekt

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI

2. Czas powstania

1866 r

3. Miejscowość

DUSZNIKI


Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



widok od str. pd



autor zdjęć M. Żuk - Piotrowska
data wykonania wrzesień 1993
miejsce przechowywania negatywów



4. Adres

ul. Świerczewskiego 4

nr hipoteczny KW 594 dz. 900

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Duszniki pow. szamotulski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Duschnik
Neusiedeln

7. Przynależność administracyjna przed 1. VI. 1975 r.

województwo poznańskie

powiat szamotulski

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa, przeznaczony
do komunalizacji

9. Użytkownik i jego adres

Urząd Gminy
ul. Świerczewskiego 3

10. Rejestr zabytków

Nr 2352/A data 12.04.1995

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Parafia ewangelicka w Dusznikach powołana została 11.03. 1857 r, początkowo nabożeństwa odbywały się w budynku szkoły, a nowy dom parafialny ufundował Amtsrat - major de Rége.

3.02 1864 r Superintendent szamotulski podjął decyzję o budowie Kościoła, do marca 1865 r zebrano na ten cel ok. 18 tys. marek, a cesarz Wilhelm I podarował plac na budowę i zagwarantował dalsze 9 tys. marek.

26 lipca 1865 r uroczystie wmurowano kamień węgielny, a 7 listopada 1866 r Superintendent D. Kranz uroczystie poświęcił kościół. Drewniana empora jest o ok. 20 lat późniejsza.

Kościół był użytkowany przez parafię ewangelicką do II wojny. W latach 60-tych zamieniono go na magazyn GS - u

Stojącą na wsch od kościoła pastorówkę wybudowano w latach 30-tych XX w, obecnie dom miesz.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja.

Kościół znajduje się w pn - wsch części wsi, przy ul. Świerczewskiego nr 4, po pd str. ul. na rozległej działce narożnikowej przy skrzyżowaniu (dawniej) dróg wyjazdowych na wsch do Młynkowa i na pn do Szamotuł. Po przeciwnej str. drogi na wsch jest pastorówka (nr 2), a na pn budynki Banku i Urzędu Gminy.

Materiał i konstrukcja.

Budynek wzniesiono na solidnym cokole z ciosów granitowych o szer.80 cm, wys. powyżej gruntu na 80 cm. Ściany stawiane są z pełnej cegły wypalanej na 3 cegły do wys. 2,8 m, a wyżej na 2 cegły (również zakrystia i chór na 2 cegły), a wieżę do wys. 5,6 m ma mur grubości 4 cegieł. Sklepienie wieży jest ceglane, krzyżowo - kolebkowe. Strop jest drewniany, belkowy , odeskowany, z podciągami. Konstrukcja dachowa jest drewniana, krokwiowo - płatwiowa, dach kryty jest dachówką ceramiczną, karpiówką ułożoną podwójnie w koronkę, dach zakrystii pokryty jest eternitem. W prezbiterium sklepienie wycinkami kolebki, ożebrowane. Empora drewniana, na słupach z parapetem. Wewnątrz otynkowany, pomalowany. Okna metalowe, drzwi drewniane, wzmocnione okuciami.

Rzut.

Rzut kościoła jest prostokątny z 5 bocznym, węższym prezbiterium od wschodu, oraz prostokątną zakrystią od pd i kwadratową wieżą od zachodu.

Bryła.

Zasadnicza bryła kościoła jest prostopadłościanem nakrytym dachem dwuspadowym, z niższym 5 bocznym zamknięciem wschodu nakrytym 5 połaciami dachu i wysokim prostopadłościanem kwadratowej wieży z 8 płaszczyznowym, ostrosłupowym hełmem. Od pd przylega prostopadłościan niższej zakrystii, nakryty jedną połacią dachu.

Elewacje.

Kościół jest ceglany, z zaznaczonym, szerszym cokołem do wys. 80 cm z ciosów granitowych we wszystkich jego częściach, oraz fryzem ząbkowym w szczytach i geometrycznym , zygzakowym w elew. bocznych, z cegły, c.d. na wkładce 1. i gzymsem ząbkowym pod okapem dachu.

14. Kubatura ok. 1454 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 214 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne magazyn.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach 60-tych założono prowizoryczną instalację oświetleniową - elektryczną.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania fundamentów, ścian zewnętrznych, stropu i konstrukcji dachowej jest poprawny, pokrycie dachu jest częściowo nieszczelne - brak dachówek po kolejnych wichurach, brak szyb - częściowo zastąpionych sklejką, wyposażenie częściowo zachowane np. kazalnica, tablice, empora - wymagają odświeżenia i uzupełnień.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Uzupełnienie brakujących dachówek i naprawa niektórych połączeń oraz zamknięcie okien. Najpilniejsza jest jednak decyzja co do dalszych losów obiektu !.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Konsystorz Ewangelicki syg. 4016 – 4021, szczególnie
4021 od str. 132, w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

22. Bibliografia

A. Werner w: "Geschichte der evangelischen
Parochien in der Provinz Posen", Poznań 1898 r,
s.27.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

M. Żuk-Piotrowska

imię i nazwisko

data wrzesień 1993

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

wkładka nr 1,2.

1. Miejscowość DUSZNIKI	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KOŚCIÓŁ EWANGELICKI	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. opisu z rubryki nr 13, plan sytuacyjny , fot.
----------------------------	---	--

Elewacje c.d.

Elewacje pn i pd są 5 osiowe, podzielone na 5 równych segmentów przez płaskie pilastry dochodzące do fryzu, z oknami pośrodku każdego segmentu - zamkniętymi owalnie od góry. Elewacje po bokach ujęte są przez niewysokie sterczyny, nakryte dachówką. Elewacja wschodnia ze trójkątnym szczytem i pięciobocznym chórem i 23 oknami w płaszczyznach podkreślonych w narożach przez pilastry - sterczyny do wys. gzymsu ząbkowego pod okapem. Elewacja zachodnia z kwadratową, wysoką - 3 piętrową wieżą z ostrosłupowym hełmem jest 1 osiowa - drzwi na osi w owalnym portalu, drewniane, wzmocnione metalem, 2 skrzydłowe, płycinowe z owalnym nadprożem. Elewacje zakrystii powtarzają schematy i elementy dekoracji kościoła, od pd okna - biforium.

Wnętrze.


Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne, z drewnianą emporą w cz. zachodniej i niższym 5 bocznym prezbiterium w cz. wsch, wydzielonym łukiem arkadowym wspartym na kwadratowych filarach przysściennych z prostym kapitelem. Podziały na segmenty w elewacjach pn i pd znajdują tu odwzorowanie na wys, 2,8 m przez proste pilastry, na których wspierają się podciągi stropu.

Wypożazenie.

Do pierwotnego wyposażenia należy drewniana empora z parapetem, kazalnica, fragmenty mebli, tablice z wypisanami psalmami, drewniane drzwi wejściowe.

Instalacje.

Istnieje tylko prowizoryczna instalacja elektryczna - oświetleniowa, na tynku.



Wkładkę założył: M. Żuk-Piotrowska, wrzesień 1993
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów _____



część wschodnia



zakrystia

część zachodnia



istniejący cokół przybudówki

w części pd - wsch



widok od str. pn - wsch



1. Miejscowość
DUSZNIKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
KOŚCIÓŁ EWANGELICKI

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
fotografie



widoki w kierunku wschodnim
i sklepienie chóru



Wkładkę założył: M. Żuk-Piotrowski
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów _____



widok na część zachodnią
z emporą



od str. ulicy
pastorówka
od str. kościoła

