

1. Obiekt

MAGAZYN I OBORA

nr 13

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

MSZCZYZYN

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

RSP Mszczyczyn
63-140 Dolsk

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Dolsk pow. ŚREMSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Mszczyczyno

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Śrem

8. Właściciel i jego adres


RSP Mszczyczyn
63-140 Dolsk

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków:

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał w 4 ćw. XIX w. jako magazyn i obora, wchodzące w skład d. folwarku. Nazwisk projektanta i budowniczego nie ustalono. Budynek nie wykazuje cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt usytuowany jest w wielobudynkowym zespole d. folwarku, w jego N części; łącznie z cieletnikiem (nr 14) tworzy jeden ciąg zabudowy.

Budynek murowany z cegły na zaprawie wapiennej, tynkowany; strop odcinkowy na dźwigarach stalowych, wspartych na sześciu arkadach, ustawionych w dwóch rzędach; wieżba sochowa, nowa, dach kryty papą; na kalenicy - 7 wietrzników zróżnicowanej wielkości; cementowa posadzka, schody zewnętrzne, drabiniaste, prowadzące do górnej kondygnacji magazynowej, pierwotne okna o wykroju prostokątnym, zamknięte łukiem odcinkowym, zachowane częściowo; większość okien nowych, wielokwaterowych, o zróżnicowanych kształtach; wrota dwuskrzydłowe, deskowe, o wykroju prostokątnym, zamknięte łukiem odcinkowym; na skrajnej osi od strony SE - duże, nowe wrota o wykroju prostokątnym.

Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta; od strony NW przylega doń cieletnik (nr 14); wnętrze jednoprzestrzenne, w obrębie parteru z wyorębionym niewielkim pomieszczeniem magazynowym od strony SE; stanowiska zwierząt umieszczone po obu stronach wzdłuż centralnego ganku. W górnej kondygnacji pomieszczenie magazynowe. Bryła obiektu zwarta, prosta; budynek dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym.

Elewacje szczytowe - pozbawione otworów; pozostałe - sześciooosiowe; podziały pionowe podkreślone obejmującymi obie kondygnacje prostymi lizenami; w obrębie parteru duże, zamknięte łukiem odcinkowym blendy, w których naprzemian umieszczone otwory okienne i drzwiowe; układ otworów parteru powtórzony w górnej kondygnacji.

W trakcie remontu obiekt pozbawiony został pierwotnego wyposażenia.
Instalacja elektryczna.

14. Kubatura

2956.3 m

15. Powierzchnia użytkowa

844.6 m

16. Przeznaczenie pierwotne

Magazyn i obora

17. Użytkowanie obecne

Magazyn i obora

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan techniczny budynku dobry

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W budynku prowadzone są systematycznie remonty bieżące.

W l. 1960-tych - remont kapitalny, przeprowadzony przez użytkownika (brak dokumentacji).

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Hanna Wieczorkiewicz, 30.08.87 r. *HWie*

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w. *HWie*

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Andrzej Prinke, 30.08.87 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Muz. Nar. Roln. w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr 1

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
M S Z C Z Y C Z Y N	MAGAZYN I OBORA	zdjęcie + sytuacja + rzut

Spis ilustracji:

1. Elewacja pn.wsch.
2. " pd.wsch.
3. " pd.zach.



3

Wkładkę założył: Hanna Wieczorkiewicz, 30.8.87r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Roln. w Szreniawie

