

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

WIELKOPOLSKIE

2840

I. Obiekt

ZAMEK

363/1

2. Czas powstania
przed 1383r.

1 poł.XVw. 1 poł.

XVIIw. 1656, XVIIw.

3. Miejscowość

GOŁAŃCZ

4. Adres

Gołańcz, ul. Zamkowa

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo pilskie

gmina Gołańcz pow. Wągrowiecki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo poznańskie

powiat Wągrowiec

8. Właściciel i jego adres

U.MiG Gołańcz,

9. Użytkownik i jego adres

/w stanie trwałej ruiny/

10. Rejestr zabytków



A 37 6347/30A

Nr

10

data

12.III.1930r.



miejsce przechowywania negatywów
04.1932 PANEK

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Zamek wzniesiony przed 1383 r., w formie wieży mieszkalnej. W 1 poł. XV w. podwyższony o jedną kondygnację i otoczony murem z basztą. W 1 poł. XVI w. częściowo przebudowany. Później zniszczony przez najazd szwedzki.

W 2 poł. XVII w. odbudowany przez Smugleckich.

W końcu XVIII w. w stanie ruiny.

W 1 poł. XIX w. prace konserwatorskie prowadzone przez Niemców i zabezpieczenie w stanie ruiny.

W latach 1910-11 remont dachu.

W latach 1951-53 prace konserwatorskie
Styl gotycki.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Ruiny zamku usytuowane są nad pn. brzegiem jeziora Smolary, przy ul. Zamkowej, na pd-wsch. od Rynku. Od str. pn-zach., mury obronne z basztą i bramą.

Materiał: murowany z cegły, w układzie polskim, ze śladami licznych późniejszych uzupełnień i przemurowań, w partii dachu kryty dachówką ceramiczną. We wnętrzu pozostałości kominka. Strop belkowy.

Plan zbliżony do prostokąta, z czterema szkarpami na narożach, z wydzielonymi dwoma pomieszczeniami. Wejście od str. pn.

Bryła zwarta, czterokondygnacyjowa, nakryta czterospadowym dachem. Naroża ujęte masywnymi szkarpami, z dwoma uskokami.

Elewacja pd., z narożami ujętymi szkarpami i prostokątnymi otworami okiennymi w niesymetrycznym układzie w kondygnacji parteru i piętra, z niewielkimi otworami w najwyższej kondygnacji, zamknięta profilowanym gzymsie. Elewacja pn., z portalem w ostrołukowej wnęce z archiwoltą i otworami okiennymi w wyższych kondygnacjach. Elewacja wsch. i zach., z niesymetrycznie rozmieszczonymi otworami prostokątnymi.

Wnętrze: pierwotnie czterokondygnacyjne, z widocznymi śladami sklepień w przyziemiu, pozostałościami wczesnobarokowego kominka w wyższej kondygnacji. Na każdej kondygnacji, po dwa pomieszczenia.

Wyposażenie: fragmenty wczesnobarokowego kominka z 1 poł. XVI w.

Instalacje: brak

14. Kubatura 1200m ³	15. Powierzchnia użytkowa 120m ²	16. Przeznaczenie pierwotne zamek	17. Użytkowanie obecne ruina
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) W stanie ruiny.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog zabytków sztuki, t.V, z.27

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił za zespół

mgr W. Panek

Imię i nazwisko

data 08.1983

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

wkładka z fotografiami.

1. Miejscowość
GOŁAN CZ

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
ZAMEK

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
FOTOGRAFIE



Wkładkę założył: 06.1983 Panek
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ