

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr ²⁴⁶¹ WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

Cmentarny, ob.
Kościół filialny p.w.śś.Piotra i Pawła

2. Czas powstania

1780 r.

3. Miejscowość

G N I E Z N O

4. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Kłeckowska

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Poznańskie

gmina

Gniezno *p.w. Gnieźniński*

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Gnesen

7. Przynależność administracyjna przed 1. VI. 1975 roku

województwo Poznańskie

powiat

Gniezno

8. Właściciel i jego adres

Katedra p.w. Wniebowzięcia N.P.M.
w Gnieźnie

9. Użytkownik i jego adres

kościół cmentarny

10. Rejestr zabytków

Nr

413/A

data

28.11.1968

autor zdjęć Wł. Kowaliński i B. Cynalewski

data wykonania

miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu,

Kościół filialny śś. Piotra i Pawła wzmiankowany w dokumentach w 1357 r. był pierwotnie kościołem parafialnym, drewnianym który został spalony w czasie wielkiego pożaru w 1613 r. Na jego miejscu wzniesiony nowy również drewniany, konsekrowany w 1669 r. Obecny kościół murowany pochodzi z 1780 r.

Do początku XIX wieku był kościołem parafialnym dopiero w 1833 r. przyłączony został wraz z parafią do kościoła farnego św. Trójcy.

Obecnie służy wyłącznie jako kościół cmentarny.

Autor budowli nieznany - styl późnobarokowy o znacznie uproszczonej formie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Kościół śś. Piotra i Pawła położony jest na wzgórzu cmentarza grzebalnego przy ul. Kłeckowskiej. Kościół orientowany, murowany z otynkowanej cegły. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Salowy, trzyprzęsłowy z prosto zamkniętym prezbiterium. Za prezbiterium, na osi kościoła węższa, równa mu wysokością zakrystia. Nad zakrystią składzik.

Wewnątrz sklepienie trzyprzęsłowe, żaglaste na gurtach, spływające na przysćierne pilastry. Chór muzyczny wsparty na arkadzie o łuku koszowym.

Okna zamknięte półkoliście. Zewnętrzne elewacje opilastrowane.

Szczyt zachodni trójkątny, dwukondygnacyjny, ze spływami o łagodnym łuku.

Wschodni trójkątny, dwukondygnacyjny o prostych ramionach trójkąta.

Wyposażenie wnętrza skromne, bezstylowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
3.870 m ³	387 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Następujące prace zostały ostatnio wykonane: naprawiono rynnę oraz uzupełniono rynki. Zainstalowano też oświetlenie zewnętrzne kościoła. Wewnątrz kościoła został odmalowany, naprawiono chór muzyczny, zmontowano ołtarz i siedziska dla celebranta. Założono nową instalację elektryczną. Drobne naprawy przeprowadza się w miarę potrzeby.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) stan kościoła obecnie zewnętrznie i wewnętrznie jest dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Narazie nie ma ważnych postulatów konserwatorskich			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Wizytacje biskupie w Archiwum Archidiecezjalnym

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Fototeka u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - pow.Gniezno I.S.
Pan 1963 s.68

Stanisław Karwowski:Gniezno - rocznikTPN Poznań 1892r
s.159

ks.Tadeusz Trzeciński:Przewodnik po pamiątkach Gniezna
Księgarnia św. Wojciecha s.97

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Barbara Dembińska

imię i nazwisko

data X.1987 r.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

L.miejscowość



Gniezno

2.obiekt / nazwa jak w karcie/

Kościół filialny p.w.śśPiotra i Pawła

3.zawartość wkładki/nazwa obiektu i t.d.9

rzut.plan sytuac.zdjęcie



wkładkę założyła B.Dembińska

