

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ POKLASZTORNY p.w. św. JANA CHRZCICIELA

2. Miejscowość

GNIEZNO

3. Wiek

XIV

4. Styl

Gotyck

5. Kubatura m³

167,5

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 221 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo POZNAŃ

b) powiat

GNIEZNO

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gniezno

w/m

b) autobusowa

Gniezno

w/m

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

/

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

wczesnogotyckie dekoracje żeber
sklepiennych i wsporników
w presb. polichromie wczesnogo-
tyckie z pot. XIV w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na:

j.w.

22. Właściciel i jego adres

O.O. Franciszkanie
Gniezno
ul. Franciszkańska

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kośc. zbudowany przed pot. XIV w. (Fund. w r. 1243 przez
księcia Piemysława i dla Bożo-
grobców z Miechowa) Wieża z 2 pot. XV
Hetm. barokowy z r. 1666
Kośc. odnowiany 1699. Polichromie
odkryte 1914-16

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

j.w.

XII. 1945 r.

j.w.

IV. 1959 r.

j.w.

10. Udostępnienie

dostępny.


25. Rejestr zabytku nr Ku. Kons I-4/16/51
rok 11. IX. 1951 miejsce przechowywania26. Nazwa księgi hipotecznej
Ks. Wiecz.27. Numer
hipoteczny28. Akta Archiwum Kurii Metrop. Gniezno
Woj. Kons. Zab. Poznań29. Fotografie Archiwum Fot. Woj. Kons.
Zab. Poznań30. Inwentaryzacja pomiarowa Archiwum
Woj. Kons. Zab. - Poznań.



we, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1951.	Pokrycie dachu nową dachówką rzymską	30.357,23




nspekcje

Kościół położony na wzgórzu. Orientowany, mury z wydzielnym presbiterium /4 boki sześcioboku/, jednona-wowy. Od zachodu wieża na planie kwadratu zwieńczo-na ażurowym baniastym hełmem. Od zach. przylegają zabudowania klasztorne. Sklepienia krzyżowo-żebrowe. W presb. ceglane żebra naśladują gurtę. Żebra sklepienia nawy bogato dekorowane rzeźbami. Wsporniki i klucze zdobione reliefem figuralnym i ornamentacją.

Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki
T. V. Zesp. 3. str. 63
Wława 1962.



Fotografowa B. CYNALIEWSKI

36. Wypełnił dnia

x.1959 *MPu*

37. Sprawdził dnia

VI.1965

Brunon Cynalewski