

1. Obiekt

OBORA

2. Czas powstania

1912

3. Miejscowość

GRABLEWO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Grablewo, gm. Grodzisk Wlkp.

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Grodzisk Wlkp.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo poznańskie


powiat Nowy Tomyśl

8. Właściciel i jego adres  
KPRG Ptaszkowo  
gm. Grodzisk Wlkp.

9. Użytkownik i jego adres  
KPRG Ptaszkowo  
Zakład Grablewo  
gm. Grodzisk Wlkp.

10. Rejestr zabytków:

Nr 2641/A 2 4.03.1998 data .....



WYS. - 12,00



## 12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Autor projektu i wykonawca nieznani. Budowa podjęta przez właściciela majątku Jana Żółtowskiego z Ujazdu w ramach budowy całego zespołu nowego podwórzka w l. 1908-12. Budynek przeznaczony do pełnienia funkcji obory. Funkcję tę pełni do dziś. Poddasze magazyn pasz. Pierwotnie stan owiska i ganki paszowe znajdowały się pod ścianami (tzw. obora podłużna, przejazdowa) środkiem wiódł przejazd gankiem obornikowym. W latach 50tych zamontowano nad gankami paszowymi wiszące koleжки szynowe do rozwożenia pasz. W latach 1978 dobudowano do ryzalitu przybudówkę gdzie usytuowano zlewnię mleka i pomieszczenie socjalne. Zainstalowano przewodową dojarę, w związku z korytą usytuowano w linii kolumn po obu stronach dawnego ganka obornikowego, dawne koryta i ganki paszowe zlikwidowano i stworzono ganki obornikowe. Posadzki wybetonowano (dawniej bruk). Wystrój zewnętrzny, zdobnictwo budynku typowe dla budownictwa przemysłowego i gospodarczego tego okresu (czerwona cegła, gzymsy, zwieńczenia odcinkowe otworów) nie nawiązująca jednak wyraźniej do żadnego stylu, jedynie elewacja szczytowa z użyciem form neoromańskich.

## 13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja- obiekt położony w południowej ścianie nowego podwórzka folwarku Grąblewo, wzdłuż drogi gruntowej biegnącej na wschód do Ptaszkowa, na zachód ok. 200 m do głównej drogi prowadzącej przez wieś z Grodziska na północ do Strzelca. Ok. 70 m na południe równoległe do obiektu biegnie linia kolejowa z Poznania do Grodziska. Za torami rozciąga się sad. Obiekt ustawiony kalenicą na linii wsch. zach. (z odchyleniem ok. 15°). Przed jego zachodnią ścianą szczytową w odległości ok. 20 m znajduje się brama wjazdowa w podwórze. Od narożników budynku biegnie prakan ozdobny z metalowych prętów osadzonych na ceglanych słupkach, okalający całe podwórze. Po przeciwnej północnej stronie podwórzka stoi budynek bliźniaczy tej oborze, „niegdyś” stajnia. Między budynkami w środku odległości znajduje się staw otoczony zielenią. Materiał, konstrukcja, technika - Ściany z czerwonej cegły, nietynkowane, cokoł również z takiej samej cegły, nietynkowane. Dobudowana w 1978 r. przybudówka do ryzalitu z żółtej cegły. Strop ceramiczny odcinkowy na żelaznych podciągach opartych na metalowych okrągłych kolumnach. Więźba dachowa krokwiowo-stolcowa z zastrzałami. Dach kryty ceramiczną dachówką zakładkową w kolorze sinofioletowym. W dachu drewniany wywietrznik. Posadzki cementowe, dawniej brukowane. Schody na strych betonowe, zmienione. Otwory wrót dawniej zwieńczone odcinkowo, obecnie zmienione proste. Wrota 2 dzielne. Otwory okienne - w części parterowej (czyli) zwieńczone odcinkowo, okna metalowe z uchylnymi kwaterami. W części poddaszowej wąskie okienka wieńczone odcinkowo. Wszystkie okna z ławami podokiennymi. Otwory kafelek wieńczone odcinkowo, zamykane drewnianymi 2 dzielnymi wrotami. Kafry w szczytach z łukiem pełnym, zamknięcie 2 dzielne. Otwory wentylacyjne w formie szczelin oraz w szczytach okrągłe okienka obramione ozdobnie ułożoną cegłą, zamknięte ażurową ścianką z cegieł. Rzut - w kształcie prostokąta z wysuniętym w kierunku północnym z centralnej części elewacji północnej ryzalitem prostokątnym i dobudówką. Rzut 3 traktowy. Stanowiiska z gankami paszowymi pierwotnie pod ścianami a środkiem przejazd obornikowy. Obecnie środkiem biegnie przejazd paszowy i 2 rzędy koryt i stanowisk, a pod ścianami ganki obornikowe. W ryzalicie i przybudówce pomieszczenia paszarni i agregaty dojarek. Bryła - Budynek 1 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, z dachem 2 spadowym. Ryzalit tej samej wysokości, również z dachem 2 spadowym. Elewacja - frontowa, północna (podwórze) - jak cały budynek nietynkowana z czerwonej cegły, na nietynkowanym cokole ceglany, z ryzalitem w centralnej części, do którego przybudowana do wysokości gzymsu działowego z żółtej cegły, utrzymana w stylu całości przybudówka. Elewacja podzielona poziomo gzymsem międzykondygnacyjnym i pionowo płaskimi lizenami biegnącymi od gzymsu cokołowego aż do schodkowego gzymsu okapowego, koronującego. W płaszczyznach ścian między lizenami w części poddaszowej na przemian kafry i szczeliny wentylacyjne. W szczycie ryzalitu spiętymi gzymsem schodkowym koronującym. W części środkowej jeden nad drugim 2 kafry zwieńczone łukami pełnymi, nad którymi okrągłe okienko. Po bokach po 2 okienka proste i nad nimi po 1 okrągłym. Ściana szczytowa wystająca ponad połaci dachu. Zwieńczona na szczycie wieżyczką z pozostałością po wiatrowskazie. Pod kafełkami pozostałości po metalowych konstrukcjach osadzonych zawiasowo do ewentualnego położenia drewnianych pomostów. Elewacja południowa bez ryzalitu. Podzielona poziomo i pionowo jak elewacja północna. W części parterowej okna. W części poddaszowej na przemian po 2 wąskie okienka i po 3 szczeliny wentylacyjne. Elewacja szczytowa zachodnia podzielona poziomo gzymsem międzykondygnacyjnym pionowo na 3 części lizenami zwieńczonymi schodkowym gzymsem koronującym. W części środkowej wrota dawniej zwieńczone odcinkowo, obecnie, proste, nad nimi w szczycie kafer z łukiem pełnym i nad nim



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
7500 m <sup>3</sup> , wys. 12 m	2200 m <sup>2</sup>	obora z magazynem na poddaszu	obora z magazynem pasz na poddaszu
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Data 50-te - instalacja kolejek paszowych-1978 -przebudowa stanowisk instalacja dojarki przewodowej, dobudowa pomieszczenia zlewni do ryzalitu. Dokumentacja w Kombinacie PGR. Ptaszko-wo.		Stan ścian dobry, drobne uszkodzenia cegły, fragmenty z silnie wymytymi fugami. Strop- stan dobry, dach- stan dobry, drobne uszczerbki, Ogólny stan dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Usunięcie drobnych usterek.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Olgiern Tomaszewski, 21.X.1987

tekst

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

Olgiern Tomaszewski, 21.X.1987

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr Olgiern Tomaszewski, 21.X.1987

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 wkładka



1. Miejscowość  
G R A B L E W O2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
OBORA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia i c.d.rubryki nr 13

Zdjęcia:

1. Elewacja południowa i szczytowa (zachodnia)
2. Elewacja północna z ryzalitem
3. Elewacja szczytowa wschodnia
4. Elewacja południowa i szczyt wschodni

wrota dawniej zwieńczone odcinkowo, obecnie proste, nad nim w szczycie kafer z łukiem pełnym i nad nim okrągła okienko. Po bokach wrota nad nim po jednym okienku okrągłym. Elewacja wschodnia identyczna. Wnętrze Przez całą długość budynku po obu stronach ganku paszowego 2 rzędy kolumn metalowych po 14 w rzędzie. Wyposażenie Brak dawnego wyposażenia, w związku ze zmianą funkcji ganków i układu stanowisk, jedynie w ścianach nad oknami pozostały zamontowane już po II wojnie, w l. 50-tych szyny - pozostałość po kolejkach paszowych, funkcjonalnych jeszcze przy starym układzie stanowisk. Instalacje -- elektryczna z sieci, wodociągowa, przewodowa mleczna, wentylacyjna, odgromowa.



2.



3.

Wkładkę założył: Olgiert Tomaszewski, 21.X.1987  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Wzór ODZ 1978 r.





4.

