





31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



13x9  
8



1:200 h=8.00

13.00



Fotografował: B. CYNALEWSKI

Restauracja i prace obrotowe  
wzrostu na planie podłogi, pistony.  
Wzrosty - cechy, otwieranie. i wiec  
wzrosty - 1894 r. przy samej  
mu. Płanem wykonany.  
Jest doprowadzony kątów dachowy.

ch

czególnienie prac

Koszt  
tys. zł

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 30.10.59

37. Sprawdził dnia

VIII - 1967r

Brunon Cynalewski