

OSRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr

WIELKOPOLSKI

3023

1. Obiekt

SPICHLERZ (2.)
w zespole folwarczym

2. Czas powstania

ok. 1900 r.


3. Miejscowość

POTARZYCA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4.



4. Adres

Potarzyca, pocz. Golina
ul. Wolności, 63-211
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo kaliskie
gmina pot. Jarocin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Annarode, Potarzyce

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975
województwo poznańskie
powiat Jarocin

8. Właściciel i jego adres


Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Potarzysty
poczta Golina, 63-211

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data



Spichlerz wzniesiony został około 1900 roku. Budowę obiektu finansował właściciel folwarku książę Hermann ze Stolberg-Wernigerode.

Spichlerz położony jest w folwarku Potarzyca. Posadowiony jest na północno-wschodniej krawędzi dziedzica gospodarczego, w zabudowie zwartej, kalenicowo do krawędzi szosy asfaltowej biegnącej od strony Golicy. Od strony wschodniej do spichlerza przylega stodoła zlokalizowana w tej samej linii zabudowy. Od strony północnej znajduje się niewielka powierzchnia trawiasta oddzielająca spichlerza od szosy. Natomiast od zachodu styka się z ewidencjonowanym budynkiem obiektu magazynowy, za który usytuowana jest brama wjazdowa na teren podwórza gospodarczego. Dwór, park - w kierunku północnym, po drugiej stronie szosy.

MATERIAŁ:

Ściany zewnętrzne do gzymsu międzykondygnacyjnego I piętra murowane z kamienia polnych, łamanych, na zaprawie wapiennej-cementowej. Oboknia, odrzwia, lizeny, ściany zewnętrzne powyżej fryzu międzykondygnacyjnego piętra, ściany działowe (pierwotne) - murowane z cegły ceramicznej w wątku krzyżowym.

Stropy: wschodniej części obiektu - drewniane, belkowe, nagi. Belki w połowie swej długości wsparte na metalowym tragarzu niesionym przez pionowe, metalowe słupy. Natomiast strop części zachodniej - także drewniane, belkowe, nagi.

Belki wsparte są na drewnianych podciągach niesionych przez pionowe słupy z masywnymi mieczami. Słupy z podciągami połączone są poprzez podkładkę.

Wieżba drewniana, płatwiowo-stolcowa, wtórna. Krokwie wsparte są na płatwiach pośrednich i namurnicach. Płatywie pośrednie niesione są przez pionowe słupy. Końce krokwi wychodzą poza lico ścian wzdłużnych.

Dach kryty eternitem falistym, na łąceniu.

Schody drewniane, jednobiegowe, drabiniaste, wewnętrzne, z drewnianą poręczą.

Podłogi, posadzki: w części pomieszczeń parteru - posadzka betonowa, w pozostałych - podłogi drewniane, białe, z desek sosnowych ułożonych na belkach drewnianych.

Pierwotne otwory okienne w kształcie leżącego prostokąta sklepionego od gó-

<p>14. Kubatura</p> <p>3170 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>zabudowy-310 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Spichlerz</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Spichlerz-magazyn</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W 1965 roku-w wyniku wichury-zniszczeniu uległ dach spichlerza.W czasie prac remontowych podwyższono ściankę kolankową,zmieniono nachylenie połaci dachu,zmieniono wystrój elewacji szczytu zachodniego,zamurowano okułusy.W części wschodniej dubynku wydzielono wtórne pomieszczenia.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan techniczny obiektu-dobry.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst STANISŁAW MAŁYSZKO 1991 r.

plany, rysunki STANISŁAW MAŁYSZKO 1991 r.

zdjęcia fotogr. STANISŁAW MAŁYSZKO 1991 r.

miejsce przechowywania negatywów Muzeum Rolnictwa-Szreniawa

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO!

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr:1,2,

1. Miejscowość

POTARZYCA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ (2.)

w zespole folwarcznym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia



2.

ry łukiem odcinkowym. Otwory okienne w poziomie parteru i piętra-okratowane. Okna drewniane, krosnowe, pijedyncze, jednoprzysłowowe, dwuskrzydłowe.

Otwory drzwiowe w kształcie stojącego prostokąta zamkniętego od góry płasko lub łukiem odcinkowym. Drzwi wewschodniej części obiektu-drewniane, dwuskrzydłowe, deskowo-listwowe-zastrzałowe, na zawiasach pasowych. Drzwi prowadzące do zachodniej części spichlerza-jednoskrzydłowe, drewniane, deskowo-listwowe, jednostronnie opierzone deskami przybitymi poziomo, krawędzie skrzydeł obwiedzione deskami imitującymi ramę.

Spichlerz założony jest na planie wydłużonego prostokąta, szerokofrontowy, pierwotnie w poziomie poszczególnych kondygnacji-jednotraktowy. Obecnie w poziomie parteru wydzielone wtórne pomieszczenia-kantory. Pierwotnie parter podzielony był ścianami poprzecznymi na trzy pomieszczenia z osobnymi wejściami z zewnątrz.

Bryła zwarta, niepodpiwniczona, dwukondygnacyjna, z użytkowym poddaszem. Spichlerz w kształcie leżącego prostopadłościanu nakrytego dachem dwuspadowym o niewielkim nachyleniu połaci.

Elewacje zróżnicowane materiałowo i kolorystycznie. Cokół-kamienny, zakończony warstwą cegły ustawionej na rolkę, o różnej wysokości, w części wschodniej spichlerza-wyższy. Wyżej-do poziomu fryzu międzykondygnacyjnego w poziomie stropu piętra-ściany kamienne, z ceglanyimi lizenami, obokniami i odrzwiami. Elewacje wzdłużne ze względu na wystrój dzielą się jakoby na dwie części. Część zachodnia-członowana rytmicznie lizenami biegnącymi od cokołu do fryzu międzykondygnacyjnego piętra. Natomiast w poziomie ta część elewacji

MAŁYSZKO 1991 r.

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Muzeum Rolnictwa-Szreniawa

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1979



3.



4.



5.



6.



7.

1. Miejscowość

POTARZYCA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ (2.)

w zespole folwarcznym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

cd opisu, zdjęcia



8.

członowana fryzami międzykondygnacyjnymi, wygierowanymi przy lizenach. Fryz b biegnący w poziomie stropu parteru-ceglany, pięciowarstwowy, warstwa środkowa -z cegły ustawionej ukośnie. Symetrycznie do lizen rozmieszczone są otwory okienne w kształcie leżącego prostokąta sklepionego od góry łukiem odcinkowym. Gzymsy nadokienne-ceglane. Natomiast wschodnia część elewacji wzdłużnych pozbawiona jest lizen, otwory okienne i drzwiowe o analogicznym kształcie, bez gzymsów nadprożnych. Elewacja północna w poziomie parteru-czteroosiowa, w poziomie piętra i poddasza-sześćioosiowa, o regularnym rytmie otworów. Elewacje szczytowe zasłonięte przylegającymi doń sąsiednimi budynkami. W szczycie zachodnim zachował się fragmentarycznie pierwotny wystrój elewacji, zamurowane okulusy rozmieszczone symetrycznie. Instalacja elektryczna, siła.

SPIS ZDJEC:

1. Elewacja północna
2. Otwór okienny
3. Fragment elewacji południowej
4. Elewacja północna
5. Elewacja południowa
6. Drzwi wejściowe
7. Fryzy
8. Ceglany fryz
9. Fragment ściany



ODZ 1978

9.

MAŁYSZKO 1991 r.

Wkładkę założył:

(imie, nazwisko, data)

Muzeum Rolnictwa-Szreniawa

Miejsce przechowywania negatywów:

