

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr <sup>2913</sup> WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

498/2

OBORA

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

ZAKRZEW


11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Fot. 1



Fot. 2



4. Adres

ZAKRZEW NR 50

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

kaliskie

województwo

pow. jarociński

gmina

Jarocin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo

poznańskie

powiat

Jarocin

8. Właściciel i jego adres

Agencja Własności Rolnej Skarbu  
Państwa Poznań ul. Fredry nr 12

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr

data

## 1. SYTUACJA.

**Obora** - położona została w obrębie zabudowy dawnego podwórze gospodarczego folwarku usytuowanego przy drodze prowadzącej z Witaszyczek w kierunku południowym do Prus. Obora połączona szczytem północnym z usytuowaną w jednej linii zabudowy oborą II stanowi zwartą zabudowę zachodniej części podwórze i również od strony zachodniej łączy się z budynkiem gorzelni, dla której sień przejazdowa obory jest również wejściem bocznym do budynku gorzelni / i jej magazynem /. W kierunku północnym od obory, przy jej elewacji znajduje się zespół dwóch stodół i wejście na teren podwórze. Od strony wschodniej obory - wnętrze podwórze z magazynami.

## 2. MATERIAŁ I KONSTRUKCJA.

**Fundamenty** murowane z kamieni polnych, łamanych łączonych zaprawą wapienną, partiami obmurowane cegłą ceramiczną pełną, nieotynkowane.

**Ściany** murowane z kamienia polnego, łamanego i niewielkimi partiami z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej nieotynkowane, o zróżnicowanych grubościach, zewnętrzne 60 cm, wewnętrzne / z cegły ceramicznej / grubości 40 cm / wewnętrzne ściany działowe i sieni przejazdowej/. Wnętrze otynkowane zaprawą wapienną i cementowo - wapienną, białkowane mlekiem wapiennym. Detal architektoniczny elewacji w postaci gzymsów podokapowych i między- kondygnacyjnych, obramień okiennych opracowany w cegle.

**Stropy** drewniane belkowe, nagie, wsparte na ścianach wzdłużnych budynku oraz na dwóch podciągach drewnianych dzwiganych przez dwa rzędy słupów z mieczami. Między słupami i mieczami wydłużone podkładki zmniejszające rozpiętość podciągów, również między podciągami a belkami stropowymi wydłużone podkładki ułożone prostopadle do podciągów.

**Wieżba dachowa** drewniana, jednorodna, o ustroju płatwiowo-kleszczowym, oparta na ramie

*c.d. opisu na wklepkach*

Budynek obory w Zakrzewie wzniesiony został w 4 ćw.XIX wieku jako jeden z obiektów inwentarskich folwarku. W latach przed II wojną światową z części obory utworzono służebny wjazd do połączonej z budynkiem gorzelni.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne obora	17. Użytkowanie obecne obora
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  <p>Brak danych dotyczących przeprowadzanych w obiekcie prac remontowych i konserwatorskich. Wykonywane prace zabezpieczające i remonty bieżące wykonywano sposobem gospodarczym.</p>		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <ul style="list-style-type: none"> <li>• stan zachowania fundamentów -dobry, mała wilgoć</li> <li>• ścian - zasadnicza konstrukcja zadawalająca,</li> <li>• stolarki okiennej - dobry</li> <li>• stolarki drzwiowej - dobry</li> <li>• stropów - deskowanie, konstrukcja dobry</li> <li>• więźba dachowa -dobry, poza miejscowymi porażeniami drewna przez czynniki korozji biologicznej</li> <li>• dach - stan dobry</li> <li>• pokrycie dachu - nieszczelne / częściowo /</li> <li>• podłogi - stan niezadawalający</li> </ul>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Biblioteka

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów  
słowiańskich" pod red. F. Sulmierskiego, Warszawa 1892 r.

25. Opracował

tekst.....

Dariusz Stoces

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki .....

Dariusz Stoces

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. ....

Dariusz Stoces

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów .....

Archiwum WKZ w Kaliszu

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

-

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

wkładki:

1. Miejscowość

**ZAKRZEW**

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

**OBORA**

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

**c.d. opisu i fotografii**

Fot. 3



Fot. 4

stolcowej, o stolcach leżących. Krokwie dołem wsparte na płatwii stopowej, w połowie swej długości na płatwi pośredniej, górą wczopowane w płatew kalenicową. Między słupami naprzeciwległymi, leżącymi kleszcze obejmujące słupy i krokwie poniżej płatwi. Dolne, krótkie kleszcze obejmują słupy i krokwie powyżej płatwi stopowej i krótkich słupków ścianki kolankowej. Pod płatwią kalenicową krótkie belki poziome spinające dodatkowo krokwie pełnych więzarów.

**Pokrycie dachu** - dachówka ceramiczna karpiówka podwójnie w koronkę na łatach, kalenica dachu uszczelniona gąsiorami ceramicznymi. Łaty wykonane pojedynczo.

**Podłogi, posadzki** - w sieniach oraz pomieszczeniu obory posadzki cementowe, w części polepa glinian, w części poddasza podłogi białe.

**Tynki** - wewnętrzne wapienne, piaskowe, malowane mlekiem wapiennym, pozostałe nietynkowane.

**Otwory okienne** - w kształcie leżących prostokątów, sklepione odcinkowo, wypełnione oknami stalowymi, pojedynczymi, stałymi, o części górnej uchylnej, ośmiokwaterowymi, oraz wtórnymi dwunastokwaterowymi, stalowymi.

**Otwory drzwiowe** o wykroju stojących prostokątów, zamknięte odcinkowo, wypełnione wrotami drewnianymi, dwuskrzydłowymi, deskowo - zastrzałowymi.


**Schody** - wewnętrzne prowadzące na użytkowe poddasze drewniane, drabiniaste, z poręczą drewnianą prostą.

**RZUT.**

Budynek założony został na planie prostokąta, wydłużonego na osi północ-południe

Wkładkę założył: Dariusz Stoces X.1996 r.  
(imię, nazwisko, data)  
**WKZ Kalisz**

Miejsce przechowywania negatywów: .....



5



6



7

1. Miejscowość

ZAKRZEW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


OBORA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. opisu i fotografie



Fot. 8



Fot. 9

z sieniami przejazdowymi na osi wschód - zachód. Wnętrze, poza wydzielonym magazynem w części południowej jednoprzestrzenne, wsparte na 2 rzędach słupów. **BRYŁA.**

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, nakryty dachem dwuspadowym, o znacznym nachyleniu połaci i wysuniętym okapie.

**Elewacje** - kamienne, nietynkowane, powyżej gzymsu ceglane, o regularnie rozmieszczonych / w elewacjach wzdłużnych wschodniej i zachodniej / otworach okiennych i wrotach w osiach skrajnych, oraz wtórnych w części środkowej elewacji zachodniej. Elewacje szczytowe zamknięte trójkątnie, z otworami wentylacyjnymi w szczycie północnym, południowy połączony z oborą II. Elewacje członowane poziomo rozbudowanym gzymsem międzykondygnacyjnym z warstwy cegły ułożonej na rolkę i dwóch warstw główek, między którymi warstwa cegły ułożona na rolkę ukośnie. Oprawy otworów okiennych i wrót ceglane.

**Wnętrze** - poza wydzielonym pomieszczeniem jednoprzestrzenne, na 2 rzędach słupów. Instalacje - elektryczna.

#### Spis fotografii

1. Elewacja wschodnia od strony podwórza gospodarczego.
2. Otwór okienny elewacji zachodniej.
3. Elewacja zachodnia przy gorzelni.
4. Fragment gzymsu międzykondygnacyjnego.
5. Wnętrze obory.
6. Wnętrze obory - sień przejazdowa.
7. Wnętrze - fragment stropu.
8. Wnętrze poddasza - widok od strony południowej.
9. Fragment konstrukcji więźby dachowej.
10. Elewacja północna.

Wkładkę założył: Dariusz Stoces X.1996 r.  
(imię, nazwisko, data)

WKZ Kalisz

Miejsce przechowywania negatywów: .....

