

OŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW W WARSZAWIE
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Nr	3961
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------

1. Obiekt	2. Czas powstania
POŁUDNIOWY CIĄG STODÓŁ PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI DO SZKARADOWA	1879 r.

3. Miejscowość
D U B I N



4. Adres	Dubin, 63-930 Jutrosin przy drodze do Szkaradowa
nr hipoteczny	
5. Przynależność administracyjna	
województwo	wielkopolskie
powiat	Rawicz
gmina	Jutrosin
6. Poprzednie nazwy miejscowości	Dupin



7. Przynależność administracyjna przed 01.01.1999	województwo leszczyńskie
8. Właściciel i jego adres	
9. Użytkownik i jego adres	J.W.
10. Rejestr zabytków	1101/A z dnia 2 maja 1988 r.

W XVIII wieku w Dubinie było 35 stodoł, z których 32 stały na przedmieściach. Stodoły południowego przedmieścia (przy drodze do Szkaradowa) spaliły się w 1878 roku (wiadomość z wywiadu).

Na słupie wschodnim wewnątrz stodoły południowej zachowała się dokładna data - zapewne ukończenia budowy stodoły: "20.06 | 1879".

Z wywiadu wiadomo też, że chlew był wbudowany w północną część stodoły południowej "od początku", ale to wydaje się być wątpliwe, bo ściana szczytowa rozdzielająca obie stodoły nie jest przewiązana z murewaną ścianą chlewa, ta wyraźnie jest dostawiona do murowanego szczytu.

Północny sąsiedź został zaadaptowany na chlew dopiero wtedy, gdy na działce ze stodołą można było urządzić zagrodę, czyli po tym, jak Dubin przestał być miastem - czyli zapewne na pocz. XX wieku.

1. SYTUACJA.

Dubin (do 1895 r. miasto), obecnie wieś usytuowana w północnej części Kotliny Żmigrodzkiej, na granicy Wielkopolski i Śląska. Oddalony 23 km na wschód od Rawicza, 4 km na południe od Jutrosina; Położony z dala od ważniejszych szlaków komunikacyjnych, na skrzyżowaniu dwóch lokalnych dróg, jednej - prowadzącej z Jutrosina w kierunku południowym przez Dubin do Szkaradowa i dalej do Żmigrodu i Milicza, i drugiej drogi wiodącej z Rawicza na wschód przez Miejską Górkę, Pakosław, Borek do wsi Zaborowo (otoczonej lasami) oddalonej 3 km na wschód od Dubina. Centrum Dubina stanowi czworokątny plac dawniej targowy, z którego narożników wychodzi 5 dróg; droga Rawicz-Zaborowo ogranicza plac od północy; droga Jutrosin-Żmigród obecnie przecina plac wzdłuż przekątnej i z północno-wschodniego narożnika rynku prowadzi ku północy do Jutrosina, a z południowo-zachodniego narożnika prowadzi na południe do Szkaradowa. Charakterystyczne dla zabudowy przedmieść Dubina stodoły konstrukcji ryglowej zachowane są po obu stronach drogi do Szkaradowa i po zachodniej stronie drogi do Jutrosina. Stodoły wzdłuż zachodniej krawędzi drogi do Szkaradowa zgrupowane są w trzech krótszych ciągach, o bardzo podobnych długościach, wszystkie ustawione kalenicowo i bardzo blisko krawędzi drogi. Południowy ciąg stodoł - na skraju południowej części wsi, składa się z dwóch, przylegających do siebie szczytami budynków, o różnej szerokości - od strony wschodniej (od drogi) ustawionych w jednej linii zabudowy.

2. MATERIAŁ.

Ściany - konstrukcji mieszanej: większość ścian dłuższych i szczytowa południowa - konstrukcji ryglowej drewnianej, wypełnionej strychulcami i wylepionej pecą; szczytowa południowa - od zewnątrz całkowicie oszalowana deskami; tylna (zachodnia) ściana północnej stodoły - oszalowana ażurowo - rzadko nabitymi deskami pionowymi sięgającymi od cokołu do trzeciego poziomu rygli. Ściana rozdzielająca stodoły i przyziemie północnej części stodoły południowej - murowane z cegły ceramicznej czerownej, w wątku krzyżowym. Ściana szczytowa północnej - murowana z cegły, otynkowana. Stropy - w północnej części stodoły południowej - sklepienia ceglano-odcinkowe na dźwigarach stalowych (6 szt. dźwigarów w układzie równoległym do stodoły) - chlew. W stodołach - stropów brak - otwarte więźby dachowe. Więźby dachowe - w obu stodołach podobne - drewniane, konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, oparte na dwurzędowych ramach stolcowych. W każdej ze stodoł - końcówki belek więzarsowych oparte na słupach ścian dłuższych i nad tymi podparciami (w płaszczyźnie ścian) - belki oczepowe ścian dłuższych, na których oparte są krokwie (czyli belki oczepowe ścian dłuższych pełnią funkcję płatwi stopowych). Belki więzarsowe w sąsiedkach podparte pojedynczymi słupami (które w północnej stodole zostały wycięte), a przy klepiskach belki więzarsowe podparte dwoma słupami pionowymi i dwoma ukośnymi zastrzałami (rozbieżnymi ku górze); wszystkie stolce wewnętrzne więźby - z parami mieczy, każdy usztywniony poprzecznie jednym ukośnym wysokim zastrzałem, a stolce wbudowane w ściany szczytowe z pojedynczymi mieczami.

<p>14. Kubatura</p> <p>(pd.) - 727,5 m³ (pn.) - 883,1 m³ r a z e m : 1610,6 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>pow. zabud. (pd.) 123,313 m² (pn.) 141, ? m² r a z e m : ok. 264 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>stodoły</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>stodoła i budynek inwentarski, szopa na maszyny.</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)</p> <p>ok. 1945 r. - zapewne była poprawiana północna ściana szczytowa stodoły północnej, bo mogła być uszkodzona przez pożar. 1962 r. - w miejscu drewnianej północnej ściany szczytowej wymurowano nową z cegły.</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Ściany we względnie dobrym stanie: od ulicy oryginalnego wypełnienia ryglówki brakuje tylko w jednym polu (pod okapem) stodoły południowej, czyli zostało ono zapewne usunięte (może do wrzucania snopków do sąsiedka), we wszystkich pozostałych polach są jedynie drobne wyłuszczenia, szczególnie w dwóch dolnych pasach. Większe ubytki wypełnienia, wylepienia są widoczne spod oszalowania ściany dłuższej zachodniej stodoły północnej. Stan sklepień w chlewie - ogólnie dobry. Więźba dachowa - w południowej stodole kompletna, stabilna; w północnej stodole konstrukcja znacznie osłabiona przez wycięcie słupów podpierających belki więzary w środkowych częściach sąsiedków. Pokrycie dachowe - we względnie dobrym stanie, tzn. jest właściwie kompletne, są jedynie drobne nieliczne prześwity. Brakuje jedynie pojedynczych gąsiorów przy wierzchołku pn. i przy wierzchołku południowym.</p>		
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Uzupełnić gąsiory. Gałęzie orzecha przy pd. ścianie szczytowej przyciąć tak, aby nie sięgały nad połacie dachowe. Ubytki ścian szachulcowych wylepić gliną. Na zachodniej ścianie północnej stodoły (po wylepieniu ubytków) założyć nowe oszalowanie. Użytkować, remonty prowadzić na bieżąco, tak, aby nie dopuścić do pogorszenia się stanu zachowania stodoł.</p>			

1. Akta archiwalne i źródła ikonograficzne (rodzaj, numer i miejsce przechowywania)

1. Karty ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa.

22. Bibliografia

23. Uwagi różne

24. Opracowanie karty ewidencyjnej

tekst Urszula Bauman, 2003 r.
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Urszula Bauman, 2003 r.
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Urszula Bauman, 2003 r.
imię, nazwisko, data, podpis

WOSOZ - Delegatura Leszno
miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

25. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

26. Załączniki Wkładki nr: 1,2,3,

1. Miejscowość DUBIN	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina Jutrosin	POŁUDNIOWY CIĄG STODÓŁ PO ZACH.	c.d. opisu + fot.
3. Powiat Rawicz	STRONIE DROGI DO SZKARADOWA	
4. Województwo wielkopolskie		

Jętki tylko w więzarach pełnych. Nad klepiskiem przejazdowym przeszło więźby o trzech więzarach niepełnych, a przestrzeń nad każdym sąsiekiem o czterech więzarach niepełnych, podzielona jednym więzarem pełnym na dwa jednakowej rozpiętości przeszła.

Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, czerwona, karpiówka, ułożona w koronkę, z gąsiorami na kalenicy; małe uzupełnienie z dachówki zakładkowej, betonowej, szarej.

Schodów - brak. Posadzki - w stodołach - ubita glina, w chlewie - kamienie - bruk z otoczków (stanowiska dla krów) i posadzka betonowa (w kojcach dla świń).

Otworki okienne do chlewa (od podwórza) - prostokątne, wypełnione pojedynczymi (krosnowymi) oknami drewnianymi.

Otworki drzwiowe - o wykroju prostokątnym, wszystkie wypełnione drewnianymi, tępyimi drzwiami deskowo-listwowo-zastrzałowymi, dwuskrzydłowymi - dużymi - do klepisk przejazdowych stodół, a w jednym z dużych skrzydeł również małe jedno skrzydło drzwi wejściowych; do chlewa - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z klepiska przejazdowego - jednoskrzydłowe. Wszystkie skrzydła zawieszone na zawiasach pasowych poziomych, zwykłych, kutyh, na hakach.

3. RZUT.

Szerokofrontowy na planie dwóch przylegających do siebie krótszymi ścianami prostokątów o łącznej długości 31,54 m. Południowa stodoła o długości 15,85 i szerokości 7,78 m, składa się z klepiska przejazdowego do którego prowadzi dwoje dwuskrzydłowych drzwi "na przestrzał" od zach. i wschodu, jednego sąsieka w części południowej, a w przyziemiu sąsieka północnego - chlew. Stodoła północna - o długości 15,69 m, szersza od stodoły południowej o ok. 1 m (brak pomiaru, bo brak dostępu do wnętrza i brak dostępu z zewnątrz do północnej ściany szczytowej. Do stodoły północnej prowadzi troje drzwi: dwoje dwuskrzydłowym na osi poprzecznej stodoły i trzecie (dodatkowe) w południowej części ściany dłuższej wschodniej.

4. BRYŁA.

Złożona z dwóch zwartych brył jednokondygnacyjnych, z których każda nakryta jest własnym stromym dachem dwuspadowym, z okapami wysuniętymi na końcówki krokwi; okapy obu dachów na jednym poziomie, dach szerszej bryły północnej - wyższy od dachu bryły południowej i dodatkowo oddzielony od niej wyższym murem ogniowym. Do południowej części zachodniej ściany bryły południowej przylega nowsza przybudówka na planie trapezu, niższa, nakryta niskim dachem pulpitowym o kalenicy schowanej pod okapem dachu stodoły.

5. ELEWACJE.

Każda inna. Elewacja główna - wschodnia - jednokondygnacyjna o trzech bramach wjazdowych. Północna stodoła z dwoma bramami wjazdowymi, a jej ściany na wysokim ok. 0,5 m cokole z kamieni z jedną warstwą cegły u góry, wyżej szachulcowe z czytelną ryglówką, jedna brama - szersza na osi poprzecznej, druga węższa w skrajnej części południowej. Południowa stodoła - z bramą szeroką na osi poprzecznej, po obu stronach bramy ściany z cokołami, przyziemie z północnej strony bramy - murowane z cegły z trzema otworami wentylacyjnymi małymi -

Wkładkę złożył: Urszula Bauman, 2003 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów WOSOZ Leszno



2. Stodoła południowa (dz.891/1, 893/1) - elewacja tylna (zachodnia) - od podwórza.




3. Elewacja szczytowa południowa.

5. Fragment elewacji zachodniej tylnej stodoły północnej (dz.889) - resztki oszalowania - ażurowego.

4. Stodoła północna (dz.889) - widok ogólny elewacji tylnej (zachodniej).



1. Miejscowość D U B I N	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina Jutrosin	POŁUDNIOWY CIĄG STODÓŁ PO ZACH.	Dokończenie opisu
3. Powiat Rawicz	STRONIE DROGI DO SZKARADOWA	orientacja w miejscowości i fragment
4. Województwo wielkopolskie		mapy sytuacyjnej.



Urszula Bauman,

Wkładkę założył:
2003 r.

WOSQZ Leszno

Miejsce przechowywania negatywów

(imię, nazwisko, data)

1. Miejscowość	D U B I N	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	Jutrosin	POŁUDNIOWY CIĄG STODÓŁ PO ZACH.	Fotografie
3. Powiat	Rawicz	STRONIE DROGI DO SZKARADOWA	
4. Województwo	wielkopolskie		



6. Elewacja wschodnia - od drogi - część południowa.



7. Elewacja wschodnia - od drogi - część północna.

Wkładkę założył: Urszula Bauman, 2003 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów WOSÓZ Leszno



M, Data na słupie we wnętrzu stodoły "25.6 | 1879."



8, Wnętrze stodoły - widok na ścianę szczytową południową - więzar pełny w środkowej części saseika.

10 Wnętrze - widok ogólny klepiska w kierunku saseika południowego i ściany wschodniej.

9, Wnętrze saseika - widok na pd.-wschodni narożnik.



1. Miejscowość	D U B I N	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina	Jutrosin	POŁUDNIOWY CIĄG STODÓŁ PO ZACH.	usytuowanie Dubina - fragment mapy
3. Powiat	Rawicz	STRONIE DROGI DO SZKARADOWA	1:100.000, + rzut
4. Województwo	wielkopolskie		



Urszula Bauman,
Wkładkę założył: 2003 r.

(imię,

WOSZ Leszno

Miejsce przechowywania negatywów