

Nr

1/3

A

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Kościół

Kolegialny p.w. Wniebowzięcia N.M. Maryi

2. Miejscowość

KALISZ

pow. KALISZ

3. Wiek XIV i XVIII4. Styl
gotyk i barok5. Kubatura m³
ok. 12.600-6. Powierzchnia w m² 1400
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo pomorskieb) powiat kaliski

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

-

-

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

-

Karpisówka
blacha11. Ilość budynków 1+zakrycha
Kaphra sv. Jozefa, Kaphra grobowa

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne ogród przy Kościele

8. Wyposażenie architektoniczne

Kamienne maszyny w otwartej gotyckiej
ochronie wnętrza wykonana 1904
przez malarzy z Warszawy Stan. Rur-
dinskigo i Stan. Jasinskigo oraz przez
Bron. Wisniewskiego

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Kościół

17. Użytkowanie obecne Kościół

18. Nadaje się do użycia na:

- u -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wybudowany 1353

Odbudowany i przebudowany wraz z do-
budowaniem Kaphry sv. Jozefa 1790
Restauracje: 1925-6, 1948 r.,

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Zniszczona wieża i sygnaturka	100	
1948	Odbudowana wieża		100
1954		-	-

10. Udostępnienie

Dostępny

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

Kalisz

3

b) autobusowa

Kalin

22. Właściciel i jego adres

Kościół rym. - Katolicki

23. Użytkownik i jego adres

Kościół par. N.P. Marii
Kalin, plac sv. Jozefa

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

25. Rejestr zabytku nr

brak

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie P.J.S.

Kons. wuj.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Kons. wuj. zabytków



7-VI-1967

STAN DOBRY

ny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorski



1967

1967

Trójkątowy prezbiterium na pn.-wsch. Murowany z cegły, otynkowany. Trójkątowy. Korpus gł. na planie prostokąta, z dwuspadowym prezbiterium węższym i niższym od nawy gł. samkrakowskim szczyt. prost. Żuk łamy od strony prezbiterium ostrej, od nawy półkolisty. Przy prezbiterium, w przedwiesiu pn.-zach. nawy, nieco od niego węższa i niższa, piętrowa, dwusieczna zakryta z wejściem do równie dwusiecznego skarbaru na piętne. Przy nawie kwadratowa, nowna, Kaplica grobowa. W przedwiesiu pd.-wsch. nawy, półkryta Kaplica św. Józefa. Nad pd.-zach., silnie wyniosła ku przodowi, kwadratowa wieża z kolumn. w przysięmni. Heleoprostawą, nawę główną oddzielającą od bocznych filary arkadowe. W przyle pd.-zach. chór muryerowy. Sklepienie nawy gł. Kształtowe, bocznych kopułaste na grzbiech, prezbiterium naciowe. Nad nawą pd.-wsch. oraz Kaplicą i pod prezbiterium korytarz z kryształ. grobową. — Kościół rygielowo oskarpowany i opilestronawny. Fasada pd.-zach. trójkątna, z wieżą jako osi. główną, jednokondygnacyjną, ze spływaną wolutowymi. W prezbiterium zamurowane okno gotyckie. Dach dwuspadowy, nad prezbiterium trójkątowy kryty. Karpiówką. Nad nawami bocznymi, zakryty pulpitowy, Kaplicz naciowej. Skoskowy, pobity blachą.

Bibliografia: zob. Karta Zbiorcza.

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10. IV. 1954

2 Wiman

37. Sprawdził dnia 7-VI-1967

1919 Illinois



28,00