

1. Obiekt 454/1  
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. WNIEBOWZIECIA NMP i św. MIKOŁAJA


2. Czas powstania  
1776 r.) XIX w.

3. Miejscowość  
GRZEGORZEW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



Elewacja pd.



autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



Widok od pn.-zach.

4. Adres

Grzegorzew  
nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo konińskie  
pow. kolski  
gmina Grzegorzew

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Grzegorzew

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo poznańskie  
powiat kolski

8. Właściciel i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka  
w Grzegorzewie

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rzymsko-katolicka  
w Grzegorzewie

10. Rejestr zabytków

Nr 9/251 42 data 25.09.1930



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wzniesiony w XVIII wieku, z wyposażeniem gotyckim, renesansowym i barokowym.

W XIX wieku dostawiono część nawy i chór muzyczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja drewniany, trójnawowy, orientowany z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i transeptem. Konstrukcja ścian zrębowa z pionowym szalunkiem. Prezbiterium węższe i niższe od nawy. Nawa składa się z dwóch części, niższej XVII-wiecznej i wyższej - XIX wiecznej. Dachy dwuspadowe nad nawami i czterospadowy nad prezbiterium - kryte gontem. Od strony północnej i południowe kruchty i kaplice. Od strony północnej na kaplicy i kruchcie dachy pulpitowe. Zakrystia północna, najstarsza, murowana. Na dachu wieża i sygnaturka z hełmami krytymi blachą. Nawa główna kościoła i prezbiterium sklepiona pozorną kolebką. Nawy boczne i transept przykryte stropem. Nawy oddzielone są od siebie spłaszczonymi arkadami wspartymi na drewnianych filarach z pseudodoryckimi kapitelami. Między prezbiterium a nawą główną łuk tęczy z Chrystusem Ukrzyżowanym. Chór muzyczny z prostą balustradą wsparty na 4 filarach. Balustradę od dołu zdobi stylizowany ornament lambrekinowy. Podłogi drewniane. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Nad wejściem okap o ornamentem lambrekinowym.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
4.050 m <sup>3</sup>	380 m <sup>2</sup>	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Wiek XIX - przedłużenie nawy i dobudowanie chóru muzycznego		Stan dobry. Jedynie konstrukcje w części zachodniej (dobudowanej) złej jakości. Drewno zaatakowane przez owady. Zniszczone całkowicie polichromie.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Wykonać impregnację drewna.			
Zabronić malowania ścian kościoła.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

-

22. Bibliografia

W. Łęcki, F. Jaśkowiak, Wielkopolska, W-wa 1989

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)


24. Uwagi różne

25 Wypełnił *grudzień 1991*  
mgr inż. arch.  
Andrzej Olszewski

26. Sprawdził




GRZEGORZEK - KOŚCIÓŁ PARAF.




0 1 10m  
SKALA

WYSOKOŚĆ DO GŁYBSU OKAP.  $h = 7.40$   
POWIERZCHNIA UZWTKOJA -  $380 m^2$   
KUBATURA -  $4,050 m^3$



SZKIC SYTUACYJNY

DO DRÓGI  
KOŁO - KŁODZANA





GRZEGORZEW, kościół - ciąg dalszy

13. Sytuacja - zlokalizowany w centralnej części wsi na działce otoczonej kamiennym parkanem po zachodniej stronie lokalnej drogi Grabów-Koło-Włodawa.

Materiał i konstrukcja - drewniany, ściany konstrukcji zrębowej szalowane od zewnątrz deskami w układzie pionowym z olistwowaniem złączy, stropy drewniane, belkowe, płaskie w nawach bocznych i przybudówkach, w nawie głównej pozorne sklepienie beczkowe, dach o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z parą ram płatwiowo-stolcowych równoległe do osi podłużnej stanowiących ustrój wieszarowy podtrzymujący konstrukcję krążyn sklepienia pozornego, pokrycie dachu gontem drewnianym na łątach, podłogi drewniane z desek, schody na chór drewniane o konstrukcji policzkowej, okna pojedyncze drewniane, drzwi drewniane płycinowe, sygnatura pokryta blachą, obróbki okapów, rury i rynny z blachy ocynkowanej.

Plan i bryła - budynek rozczłonkowany w planie, złożony z trójnawowego korpusu głównego na planie wydłużonego prostokąta i węższego /na szerokość nawy głównej/ prezbiterium zamkniętego wielobocznie, na styku naw i prezbiterium poprzecznie transept, budynek orientowany, po stronie północnej od prezbiterium prostokątna w planie murowana zakrystia, przy niej składzik, po obu stronach na osiach węższej części naw kwadratowe w planie przybudówki mieszczące kruchty, bryła złożona z przylegających do siebie prostopadłościanów odpowiadających w planie poszczególnym elementom rzutu o zróżnicowanych wysokościach przykrytych dachami dwuspadowymi, jedynie nad zakrystią i składzikiem dach jednospadowy pulpitowy, we wschodniej części dachu nad nawą na skrzyżowaniu z osią transeptu ośmioboczna w planie sygnatura zwieńczona ośmiobocznym hełmem z latarnią, w dachu nawy przy ścianie zachodniej kwadratowa w planie wieża zwieńczona ośmiobocznym hełmem.

Elewacje - zdominowane fakturą pionowego szalowania deskami, szczyty dachów zamknięte ozdobnymi drewnianymi wolutami, nad wejściem głównym okap z ornamentem lambrekinowym.

Instalacje - budynek wyposażony w instalację elektryczną.





Węjskie qłobone - str. zach.



Widok od pn - wsch.



Węjskie do kuchty - str. pn.





Widok od pn. - zach.



Kuchta - str. pd.



Szczyt transeptu.