



1. Obiekt  
*548/2* FOLWARK WE WSI KAWĘCZYN - OBORA /2/ Obecnie MAGAZYN NAWOZÓW

2. Czas powstania  
II poł.XIX w.

3. Miejscowość  
KAWĘCZYN

11 Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Kawęczyn

nr ploteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo konińskie *POŁTURECKI*

gmina Kawęczyn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat pow. Turek

8. Właściciel i jego adres

PGR w Kawęczynie

Wzrostownik i jego adres

PGR w Kawęczynie

*P-ta Kowale Pańskie 62-704*

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Obiekt powstał w II poł.XIX w., prawdopodobnie mniej więcej w tym samym czasie co pałac /ok.1850 r./ . Posiadłość należała wówczas do Jana Młodzianowskiego. W 1904 r. po jego śmierci majątek przejęły jego dzieci córka Zofia i synowie Tomasz, który wyprowadza się wkrótce z Kawęczyna a majątkiem zajmuje się jego starszy brat Stanisław. Do czasów wojny tj. 1939 r. majątek pozostaje własnością rodziny Młodzianowskich. W czasie wojny majątek przechodzi w ręce Niemców. Po wojnie ziemia ulega parcelacji, budynki gospodarcze w tym obora zostaje własnością PGR w Kawęczynie i jest to obecny właściciel i użytkownik tego obiektu. Obiekt zmienił po wojnie swoje przeznaczenie, jest wykorzystywany jako magazyn nawozów. W latach 60-tych w części obiektu wydzielono pomieszczenia biurowe, dobudowano do ściany elewacji frontowej 2 dobudówki oraz poprawiono i uzupełniono dachówkę. W części, gdzie obecnie są pomieszczenia biurowe wstawione zostały okna.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja obiektu: Budynek usytuowany jest elewacją frontową w kierunku płd.-wsch. Elewacją ~~wzdłużną~~, tylną leży tuż przy asfaltowej drodze, prowadzącej z Kawęczyna na płd.-zach. do Marcjanowa, Skarżyna. Po drugiej stronie drogi usytuowany jest pałac /1/ odległy ok. 55m od budynku magazynu. Do lewego szczytu przylega nowy budynek. Naprzeciw magazynu w odległości ok. 35 m, równolegle do niego usytuowany jest nowy budynek gospodarczy. Po lewej stronie magazynu w odległości ok. 9 m od ściany szczytowej przyległego budynku do d.obory znajduje się obora /3/, ustawiona do niego prostopadle. Budynek jest ogrodzony metalową siatką z bramą i furtką, biegnące od jego prawej ściany szczytowej na dł. ok. 31 m. Budynek jest założony na rzucie prostokąta o wymiarach 23,5 x 12 m. Dostawione niskie dobudówki ~~x płaskimi dachami~~, założone na rzucie prostokąta o wymiarach 2,2x2m i 3,30 x 3,10 m.

#### OPIS BUDYNKU:

Materiał: czerwona cegła łączona zaprawą murarską. Z zewnątrz elewacja frontowa, tylna, otynkowana, ściany dobudówek również otynkowane. Wewnątrz ściany otynkowane.

Dach: krokwiowo-płatwiowy /29 par krokwi/. Typ dachu 2 spadowy, kryty dachówką, szczyty szalowane na styk, w dobudówkach dachy kryte eternitem, mniejsza i większa dobudówka papą.

Stropy: W pomieszczeniach biurowych sufity gładkie, otynkowane, w części magazynowej sufit gładki, wylany cementem.

Podłogi: cementowa posadzka w części magazynowej, podłoga z desek w pomieszczeniach biurowych.

Okna: w ścianie elewacji frontowej 4 okna i 2 okna w dobudówkach /po 1 oknie w dobudówce/; 4 okna 2 skrzydłowe, 2 taflowe, zawiasy tulejkowe, pomalowane na biało, w dobudówkach brązowe, o wymiarach 1,1, x 1,2 m.

W elewacji tylnej 4 małe okienka 1 skrzydłowe 4 taflowe o wym. ok. 0,50 x 0,60m.

Drzwi: W elewacji frontowej w dobudówkach: 1 skrzydłowe, płycinowe, zawiasy tulejkowe, zamek wpuszczony, brązowe, wymiary 1 x 1,90 m. W ścianie szczytowej drzwi 2 skrzydłowe, sponowe, zawiasy wstępowe, zamykane na skobel z kłódką o wymiarach 2,90 x 3,20 m.

Wnętrze: dwie wydzielone części w budynku. Część biurowa i pomieszczenie - magazyn nawozów.

Instalacje: elektryczna, wodna, odgromowa.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Urzycowanie obecne
		gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Stan techniczny obiektu średni.	
		Ubytki tynku na ścianach z zewnątrz.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst **mgr MAGDALENA GERS**

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki **mgr GRAŻYNA MYSZKOROWSKA**

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotograficzne ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ **mgr GRAŻYNA MYSZKOROWSKA**

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów **Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie**

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

2 wkładki



1. Miejscowość

KAWECZYN

2. Obiekt (nazwa, adres, data powstania)

Polwark we wsi Kaweczyn  
BORA (2)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

5 zdjęć, plan sytuacyjny



2



3

SPIS FOTOGRAFII

1. Widok ogólny elew. pd.
2. 2-ga część elew. pd.
3. Elewacja pñn- widok z drogi
4. jw.
5. Układ gzymsów w ścianie elewacji pñn.
6. Otwory okienne w ścianie elewacji pñn.

6



4



5



Mgr Magdalena Gers

Wkładkę założył:

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23,600

Wzór ODZ 1978 r.



