

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

SPICHLERZ W ZESPOLE DWORSKO - FOLWARCZNYM

2. Czas powstania

ok. 1860 r.

3. Miejscowość

GOZDÓW

4. Adres

Gozdów

62-704 Tokary

nr ewid. gruntów 317/5

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo wielkopolskie

gmina Kawęczyn powiat turecki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 31.XII.1998

województwo konińskie



powiat

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik

J.W.

10. Rejestr zabytków





Gozdów – dawniej wieś i folwark w pow. tureckim, gmina i parafia Tokary. W 1827 r. było tu 8 domów i 143 mieszkańców. Dobra były własnością rodziny Biernackich. Sam Gozdów był niewielkim majątkiem, liczącym 413 mórg; z sąsiednimi Tokarami dobra Biernackich liczyły 1116 mórg. Około poł. XIX w. majątek był we władaniu Władysława Biernackiego. Tu zlokalizował on swoją siedzibę, budując dwór oraz zakładając wokół niego rozległy park krajobrazowy. W tym też czasie pobudował zabudowania gospodarcze. Władysław Biernacki zmarł w 1906 r., a majątek odziedziczyła jego córka Maria, która wyszła za mąż za Jana Młodeckiego. Owdowiała, zarządzała majątkiem do 1939 r. W końcu 1939 r. została wysiedlona do Turku. Majątek przeszedł w ręce administracji niemieckiej. Zarządzali nim kolejno Stamm, Genan i Krombek. Po wyzwoleniu, na krótki okres, do Gozdowa wraca właścicielka Maria Młodecka, jednakże na wiadomość o likwidacji majątków dworskich, wyjeżdża

**SYTUACJA**

Zespół dworski położony jest po stronie północnej drogi prowadzącej w kierunku wschodnim do wsi Tokary, w kierunku zachodnim do wsi Żdźary. Teren wokół dworu ogrodzony jest siatką, z wejściem od strony południowej. Zachowały się elementy dawnej bramy – dwa słupy bramne z czerwonej cegły. Pierwotnie zespół ogrodzony był drewnianym płotem sztachetowym. Od strony południowej park graniczy z zabudowaniami wsi, z pozostałych stron z polami uprawnymi. Spichlerz, jedyny zachowany budynek gospodarczy, usytuowany jest w zachodniej części zespołu, w odległości 160 m od dworu.

**MATERIAŁ, KONSTRUKCJA**

Fundament i cokół z kamienia. Ściany murowane z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Pokrycie dachu – papa na deskowaniu. Posadzka betonowa. Schodów brak. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne. Okna trójskrzydłowe, krosnowe. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, deskowe na zawiasach pasowych, wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe.

**RZUT**

Budynek na planie prostokąta wydłużonego na osi północ-południe. Od strony wschodniej i zachodniej po dwa szerokie wejścia.

**BRYŁA**

Prostopadłościan jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, nakryty dachem dwuspadowym.

**ELEWACJE**

Elewacja zachodnia – pięcioosiowa, symetryczna, częściowo otynkowana, na niskim kamiennym cokole. Dwa prostokątne, szerokie otwory mieszczące dwuskrzydłowe wrota oraz trzy małe, prostokątne otwory okienne. Na całej elewacji, w układzie dwóch pasów, prostokątne poziome płyciny odslaniające fakturę ściany z ciosów granitu polnego. Elewacja wschodnia – analogiczna do zachodniej. Elewacja południowa – częściowo otynkowana, na niskim kamiennym cokole, bez otworów



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1.047,30m <sup>3</sup>	255,40m <sup>2</sup>	spichlerz	magazynowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
1999 r. remont obiektu; naprawa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia, założenie nowych tynków, montaż instalacji elektrycznej i odgromowej		stan zachowania dobry	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, T. II, Warszawa 1881.
2. L.V. Jacques, St. Graeve, Przewodnik po Guberni Kaliskiej, Warszawa 1912.
3. P. Maluśkiewicz, Województwo konińskie, Warszawa-Poznań 1983.
4. J. Czyżewski, Obszar gminy Kawęczyn na przestrzeni wieków - szkic Monograficzny, Kawęczyn-Sompolno, 1993.
5. Ewidencja parku dworskiego, oprac. T. Karwacki, 1980.

25. Opracował

tekst                      Włodzimierz Dopierała, 2002 r.

plany, rysunki                      Włodzimierz Dopierała, 2002 r.

zdjęcia fotograficzne                      Włodzimierz Dopierała, 2002 r.

miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

*Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.*

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Załączniki



## WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

1. Miejscowość <b>GOZDÓW</b> 2. Gmina <b>KAWĘCZYN</b> 3. Powiat <b>TURECKI</b> 4. Województwo <b>WIELKOPOLSKIE</b>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)  <b>SPICHLERZ W ZESPOLE DWORSKO – FOLWARCZNYM</b>	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  <b>Historia obiektu c.d., opis obiektu c.d. rzut przyziemia</b>
---	--	---

**Historia obiektu c.d.**

do swojej córki do Kalisza. W wyniku parcelacji majątku, park wydzielono w tzw. resztówkę i wraz z dworem przeznaczono dla miejscowej Szkoły Podstawowej, która miała tu swą siedzibę do 1987 r. Budynki gospodarcze, za wyjątkiem spichlerza, zostały rozebrane, a uzyskany materiał przeznaczono na cele budowlane mieszkańców wsi. Spichlerz wykorzystywany był jako magazyn nawozów przez miejscowe Kółko Rolnicze. W 1990 r. dwór wraz z parkiem i spichlerzem kupili [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

**Opis obiektu c.d.**

Okiennych i drzwiowych, wyróżniona dwiema prostokątnymi, pionowymi płycinami, odsłaniającymi po dwie równoległe płaszczyzny muru kamiennego z ciosów granitu polnego. Elewacja północna – częściowo otynkowana, na niskim kamiennym cokole, bez otworów okiennych i drzwiowych, posiada wyróżnione dwuosiowo pary równoległych względem siebie płycin, prostokątnych w poziomie, ukazujących kamienną fakturę muru z ciosów granitu polnego.

**WNĘTRZE**

Pierwotnie jednoprzestrzenne, obecnie z wydzielonym aneksem socjalnym w części południowo-zachodniej, przekrytym drewnianym szalunkiem.


**WYPOSAŻENIE**

Nie zachowane.

**INSTALACJE**

Elektryczna, odgromowa.





21,30

12,60

**H = 3,20**



1. Miejscowość **GOZDÓW**  
 2. Gmina **KAWĘCZYN**  
 3. Powiat **TURECKI**  
 4. Województwo **WIELKOPOLSKIE**

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)

**SPICHLERZ W ZESPOLE DWORSKO –  
 FOLWARCZNYM**

6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

**fotografie**



1.



2.

Wkładkę założył: **Włodzimierz Dopierała 2002 r.**

Miejsce przechowywania negatywów: **Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie**





3.



5.



4.



1. Miejscowość <b>GOZDÓW</b>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie)	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
2. Gmina <b>KAWĘCZYN</b>	<b>SPICHLERZ W ZESPOLE DWORSKO – FOLWARCZNYM</b>	<b>fotografie</b>
3. Powiat <b>TURECKI</b>		
4. Województwo <b>WIELKOPOLSKIE</b>		

**SPIS FOTOGRAFII**

1. Elewacja zachodnia
2. Elewacja północna
3. Elewacja południowa
4. Elewacja wschodnia
5. Wrota w elewacji zachodniej
6. Fragment kamiennego muru w elewacji południowej
7. Wnętrze spichlerza
8. Okno w elewacji zachodniej
9. Drewniane szalowanie aneksu socjalnego



6.



7.

Wkładkę założył: Włodzimierz Dopierała 2002 r.

Miejsce przechowywania negatywów: Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie





8.



9.