

Nr

II

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. NARODZENIA NMP.

2. Miejscowość

qm. KAZIMIERZ
KAZIMIERZ

3. Wiek

1494

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 120 b) użytkowa: 160.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznań
b) powiat Szamotuły
c) gmina Kazimierz

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

n

c) stropy

-

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

/

b) innych pomieszczeń

/

c) piwnic

/

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kazimierz

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kuria Metropol. Poznań.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Koszów nym. kat.
- Kazimierz -

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr AKI-11a-147
rok 1932 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

KW

27. Numer hipoteczny

218

28. Akta Archiwum Archidiec. Poznań.

29. Fotografie Wuj. Kosz. Zabył. - Poznań
P.Z.H. i J.2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

1) 3 otwory a) renesansowy. b.c) Barokowy.
2) Epitaf. Jana i Agnieszki Miegolewskich
1631.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1494 - budowany; 1516 - kaplica św. Anny;
1738 - odnowiony. 1629 - Kaplica Miegolewskich.
1534 - Kruchta.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy


Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	niezmierzony	-	-
XI. 1939 r.	"	-	-
XII. 1945 r.	"	-	-
VII. 1960.	stan dobry	-	-
X. 1965.	stan dobry	-	-

10. Udostępnienie

dostępny.

Z X W V U T S R P O N M L

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis obiektu:

Orientowany, mury z cegły. Prezbiterium wylęczone zamknięte trzema bokami 8-boku (niższe) wskorpowany. Otworzenie okienne obniżone, zamknięte półkoliście. Fasada zach. odrestaurowana w/g starych wzorów ozdobiona płycinami i laskowaniami. Od poł. Kruchta (nowa) budynek salowy z dobudowaną później nawą od pn. Sklepienie gwiaździste Prezbiterium oddzielone Tukiem tęczowym. Od poł. Kaplica Niegolebskich. Dachy Korpusu i prezbiterium dwuspadowe dachówkami.

Bibliografia:

- 1) J. Kohte: Verzeichnis d. Kunstdenkmäler d. Prov. Posen. t. III. Berlin 1898.
- 2) J. Łukasiewicz: Krótki opis histor. Poznań 1853. t. II.
- 3) st. Łukasiewicz: Schematyzm historyczny. Poznań 1934


32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste



34. Inspekcje 7. VII. 1955

Romana Hamielec
mgr Tomen Jurek

36. Wypełnił dnia 7. X. 1955

R. Hamielec
T. Jurek

37. Sprawdził dnia

Str. VIII.
1960.



Voim

