

Nr

5/2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

Budynek mieszkalny, ul. Wodna 5 (róg Cieszej)

2. Miejscowość

Kalisz

POD-KALISZ

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

4914

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

546

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

poznański

b) powiat

Kalisz

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed  
zniszczeniempo  
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

-

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

drewno

-

b) nnych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnice

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalna

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalna

17. Użytkowanie obecne

mieszkalna

18. Nadaje się do użycia na:

mieszkanie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany naprawa  
ok. poł. 19 -

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	mieszkalny		
XI. 1939 r.	- -		
XII. 1945 r.	- -		
1953	- -	10	
1959	- -		

7 VI 1967

ZANIEDRANY

10. Udostępnienie

dostępny

23. Użytkownik i jego adres

prywatni lokatorzy

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr \_\_\_\_\_  
rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak



37. Sprawdził dnia 2 VI 1967  
1/1 Hallmark.




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



1967



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
		

Naroziny, zabawiany pod katem prostym do ul. Krókiej. Morowany z  
cegi, tyńkowany. Dwukondygnacyjny z półpiętem. Kondygnacje oddzi-  
elone gzymsami kordowanymi. Okna i otwór wyjściowy w profilowanych,  
prostopadłych obramowaniach. Ścian przesuwa o otwore wyjściowy  
wystym profilowanym Turkini koronowym, wsparta na Turkach arka-  
dowych. Budynki podpiwniczone. Dach dwuspadowy kryty blaszki

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje 5.  $\bar{x}$ . 1953 Zwinnitz

[illegible]

### 35. Uwagi różne

unp. 30.10.59 off. Lab

36. Wypełnił dnia 10. VI. 1954

Zurück

37. Sprawdził dnia 7 VI 1967

11/11/1910