


1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
KAPLICA CMENTARNA P. W. ŚW. ROZALII	1785 r.	SŁAWNO

11. Zdjęcie plan sytuacyjny, rzutu

4. Adres
Sławno

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskiepowiat gnieźnieński

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo poznańskiepowiat gnieźnieński

8. Właściciel i jego adres

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie,
ul. Łaskiego 7.

9. Użytkownik i jego adres

Parafia rzym.-kat. w Sławnie.

10. Rejestr zabytków

380/A 25.M
 Nr 1. III 680/277/ data 1968
 168.



autor zdjęć Łukasz Makulec
 data wykonania 5.09.1985
 miejsce przechowywania negatywów WKZ w Poznaniu.



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wieś wzmiankowana w roku 1235. W w. XVIII zwana miastem. Pierwotnie własność srobybiskupów gnieźnieńskich, następnie szlachecka. Należała m.in. do Kosztuskich, Łubieńskich, Węsierskich i Chełmickich.

Kaplica cmentarna p.w. św. Rozalii zbudowana w r. 1785 z fundacji Józefa Sztolzman, odnowiona 1930.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położona we wsch. części wsi, na grodzisku stożkowym /obecnie cmentarz grzeablny/. Orientowany.

Drewniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą na słup, oszalowana, Na murowanej podmurówce, dachy kryte gontem. Okna nawy duże, prostokątne, w drenianych nieregularnych obramieniach, okna kruchty od zach. w kształcie zbliżone do kwadratu, w podobnych obramieniach. Chełm wieży kryty gontem.

Na planie prostokąta, jednonawowa z węższym i niższym prezbiterium oraz wieżą w fasadzie zach. Prezbiterium zamknięte trójbocznie. W przyziemiu wieży kruchta na planie prostokąta, wieża kwadratowa. Nad nawą dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielospadowy, nad kruchtą wielospadowy łamany. Wieża z chełmem cebulastym.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
600 m ³	85 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
1939 - 57 - niezniszczony. 1980 - remont: przełożenie dachu, położenia nowych gontów, malowanie ścian zewnętrznych.		Stan zachowania dobry. Miejscami zbutwiały deski oszalowania w partii przyziemia.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Zabezpieczenie desek oszalowania.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

22. Bibliografia

- 1/ Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.V, z.3. W-wa 1962.
- 2/ Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. W-wa 1880-1900
- 3/ Kohte J., Die Kunstdenkmaler des Regirungsbezirks. Bromberg, Berlin 1897.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

W posiadaniu WKZ w Poznaniu znajduje się karta obiektu, starego typu, z dnia 16.08.1957 r.

25. Wypełnił

Barbara Masacz
14.10.1985 r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

Sławno

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kaplica cmentarna

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)


c.d. nr 11



Wkładkę założył: Łukasz Makulec 5.9.85r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ Poznań





1. Miejscowość

Ślawnó

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kaplica cmentarna

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. nr 11



Wkładkę założył: Łukasz Makulec 5.9.85r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WKZ Poznań

