

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

D. KOSZARY

ul. Wrocławska

2. Miejscowość

KALISZ  
SZCZYPIORNO

3. Wiek

XIX

4. Styl

klasycyzm

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

3

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

cegła

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Koszary

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

więzienie

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1815

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

15. IX. 1969

STAN DOBRY

VII. 78.

u - y

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

poznańskie

b) powiat

Kalisz

c) gmina

Szczypiorno

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Szczypiorno

4 km

b) autobusowa

- " -

- " -

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Ministerstwo Sprawiedliwości

24. Inwestor i jego adres

260/A Poznań

16.08.1968

25. Rejestr zabytku Nr

KL.W. - 680/147/68

167/A Kalisz

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

nieudostępniony



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



Murowany, odgryziony. Zwrocony frontem na pd-zach. Na ruci podkowy ze skrytymi wysuniętymi przed elewację frontową. Jednostkowy. Ł. przyciemni części środkowej obrotowa sklepienia sala. Elewacje częściowo boniorane, frontowa rzeźbiarska, skrytka drugorobna. Skrytka i odpowiadające im trzy okna słupowe elewacji tylnej zwieńczone murkami atłocowymi z dojkowymi frontonami. Grupa leżąca w opadzie na wydłużonych korytach. Dachy dwuspadowe, kryte gips.

konserwatorskich

Wyszczególnienie prac

K o s z t  
tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15.06.1967

37. Sprawdził dnia