

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ po ewangelicki

2. Miejscowość

DOBRZYCA

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

1.890

6. Powierzchnia w m²

315

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

poznańskie

b) powiat

pleszewski

c) gmina

Dobrzyca

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

—

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Dobrzyca

b) autobusowa

Dobrzyca

22. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

8. Wyposażenie architektoniczne

Ambona, chrzcielnica, prospekt organowy skromne klasycystyczne z 1 poł. XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

magazyn

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

stan dobry

X.65

b. zaniedbany: pokrycie dachu, tyłki, rynnny rynnapoję naprawy. Wnętrze zdemastowane.

23. Użytkownik i jego adres

GS „Samopomoc Chłopska” w Dobrzycy

24. Inwestor i jego adres

J. W.

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok.....

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

Klucze w GS „Samop. Chł.” w Dobrzycy



ny, uwagi opisowe, fotografia
 Zwrócony prezbiterium na
 pd. Murowany, tynkowany.
 Jednonawowy z prezbiterium
 węższym zamkniętym pół-
 kolistą, z wieżą w fasadzie
 pn. Pny prezbiterium, w
 nawoznikach nawy dwie
 prostokątne lokalności
 /wzsch. z dobudówką/.
 Wnętrze nakryte stropem.
 Pny ścianach empony.
 Fasady boniowane. Okno
 półkolistą. Dach 2-spadko-
 wy, kryte dachówką.

dł.
 Szer.
 wys. 6.0m



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



spekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
 x. 65. Kębińska
 37. Sprawdził dnia