

Nr

IV

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

POZNANSKIE

5512

1. Obiekt zabytkowy

WIATRAK

nie ishięge

2. Miejscowość

GUTTOWY

gm. KOSTOZYŃ

POW. POZNANSKI

3. Wiek XIX

4. Styl Typ
koźlak5. Kubatura m³ 247,56. Powierzchnia w m² 27,5
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznańskie
b) powiat ŚRODA
c) gmina7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość
od stacji
w km

a) ściany drewn.

b) sklepienia

c) stropy drewn.

d) więzania
dachu drewn.

e) krycie dachu gont

12. Ilość kondygnacji 2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń 2

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa Guttowy 2 km

b) autobusowa Guttowy w/m.

22. Właściciel i jego adres

Maria Wierześcińska
Guttowy

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku wiatrak

16. Użytkowanie w latach ubiegłych j.w.

17. Użytkowanie obecne wiatrak nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Zbudowany w pocz. XIX w.
Przeniesiony z Kokoszek
p. Środa ok. r. 1920.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	niezniszczony		
XI.1939 r.	j.w.		
XII.1945 r.	j.w.		
VII. 1965	Zaniebawany - uszkodzone gontowe pokrycie dachu. Zniszczone skrzydła śmigła. Brak dylzła sterowniczego i pomostu ze schodkami.		

25. Rejestr zabytku Nr
rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta brak


29. Fotografie Archiwum WKZ Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ciostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



h.9.00 Skala 1:200

Opis: Potożony na krańcu zach.wsi, w pobliżu zabudowań gospodarskich, przy drodze do Karolewa. Koźlak. koziot ustawiony na podmurówce ceglanej. Drukondygnacyjny. Sciana czotowa pobita poziomo deskami na zakładkę. Szczyt deskowany w jodetkę. Dachnaczotkiem, kryty gontem. Drazni ciesielskie o układzie parkietowym wrom.

Bibliografia: brak

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 11. 65

Wai

37. Sprawdził dnia