

WIELKOPOLSKIE

5521

1. Obiekt

MAB/2 OFICyna PAŁACOWA

2. Czas powstania

3 ćw. XVIII w.

3. Miejscowość

I w n o

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskiepow. POZNANSKIgmina Kostrzyn Wlkp.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975województwo poznańskiepowiat Sroda

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Państwowa Stadnina Koni
w Iwnie

10. Rejestr zabytków

Nr 464/wkup/A
215A data 4.02.1989
20.10.2009Neg. B-4744
PKZ PoznańNeg. C-24591
PKZ Poznańautor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwotnie dwór z 3 ćw, XVIIIw., wybudowany prawdopodobnie przez Franciszkę Krzycką, wdowę po Antonim Krzyckim, podstolim poznańskim i kasztelanie krzywińskim. Później własnością Ponińskich. W wieku XIX przebudowany przez Mielżyńskich na oficynę pałacową.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dwór usytuowany po zach. stronie dziedzińca pałacowego, elewacją główną zwrócony w kierunku zach., w stronę dawnego dziedzińca dworskiego. Murowany z cegły, otynkowany, 2-kondygnacyjny, na rzucie wydłużonego prostokąta. Elewacje wzdłużne 6-osiowe, frontowa z kolumnowym portykiem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Elewacja tylna oraz boczne rozczołkowane pilastrami, o oknach w obramieniach opaskowych, zwieńczonych odcinkowo. Dach płaski, dwuspadowy. Wnętrza XIX-wieczne, pełniące funkcje mieszkalne i gospodarcze.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne dwór	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
--------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Ściany zewnętrzne wykazują ślady zawilgocenia. Należy sprawdzić instalację elektryczną.



Neg. C-24589
PKZ Poznań

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Postuluje się wykonanie inwentaryzacji pomiarowej. Należy dbać o zachowanie bryły budynku i wyeksponowanie elewacji frontowej z portykiem przez oczyszczenie otoczenia.



Neg. C-24592
PKZ Poznań

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta archiwalne WKZ.

22. Bibliografia

Pawlak B., Iwno, pałac. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Poznań 1976 /maszynopis/

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

B. Pawlak

26. Sprawdził