

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

T

WIELKOPOLSKIE

LECZYNOWSKA

1. Obiekt zabytkowy

P A Ł A C

2. Miejscowość

Op. Kobylin

W Y G A N Ó W

POW. KROTOSZYN

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

2400

6. Powierzchnia w m²

zabytkowa:

b) użytkowa

580

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznańskie

b) powiat Krotoszyn

c) gmina Kobylin

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

drwno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

12

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

5

a) ogrody stylowe

1,5

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

na piętrze polichromie.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. nadaje się do użycia na

socjalne

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ok.1810 rest.k.XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1973

zaniedbany

20

25. Rejestr zabytku Nr

232 / A

rok 1968

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

26. Skan

A black and white photograph of a two-story building with a tiled roof and a central pediment. The building is surrounded by trees and a fence. The image is oriented horizontally but is placed vertically on the page.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

10.11.73

37. Sprawdził dnia