

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

DOM - UL. MARUTOWICZA NR. 26. (NAR. UL. ZAWATEK)

2. Miejscowość

POW. LESZNO

LESZNO

3. Wiek

XVIII. w.

4. Styl

barok

5. Kubatura m³3000 ~~1270~~6. Powierzchnia w m²

375

375

a) zabytkowa: ~~190~~ b) użytkowa: ~~120~~

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Leszno

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

II

c) stropy

I

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

20 ~~17~~

b) innych pomieszczeń

7

c) piwnic

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Dzw. i zegarek, kumbe-
kon. XVIII. w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

rele

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII. w. -

rekonstrukcja przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia 0/10	odbudowa 0/10
VIII. 1939 r.	mieszkalny		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
IX. 59	STAN OBECNY - DOBRY		
VII. 1965	STAN DOBRY		

10. Udostępnienie

dokumenty

23. Użytkownik i jego adres

" " i i m.

24. Inwestor i jego adres:

" "

25. Rejestr zabytku nr

624

rok

2015/126

miejsce przechowywania

9.07.1968

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

C27:02

Woj. Kom. Zabyt. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTEKÓW

Z

W

V

U

T

S

R

P

O

M

L

K

J

I

H

G

F

E

C

B

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



140566

Opis obiektu:

Zwornik kadłowy do nr. na
rach. Podnoszący gotyckie, wzniesiony
głównie z piaskowca, bryła w planie
prostokątna. Kryta dachem dwuspadowym, z
dachem dwuspadowym, masywnym,
kryty dachem dwuspadowym.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich



140566



prac

Koszt
tys. zł33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

16.6.1955.

mgr T. Jura
A. Mamiński
27.1X.1959
ANDRZEJ FABIERKIEWICZ

żne

36. Wypełnił dnia 16.6.1955.

T. Jura A. Mamiński

37. Sprawdził dnia 7.VII.1965

K. Kalinowski

