

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

linia rynek

1. Obiekt zabytkowy

DOM - RYNEK NR. 29.

Gr 2

2. Miejscowość

MIASO

POL. LESZNO

LESZNO

II

3. Wiek

XVII w.

4. Styl

barok.

5. Kubatura m³

~8960

6. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: ~~110~~b) użytkowa: ~~110~~

~4120

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Leszno

c) gmina

-

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

-

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

13

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na:

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

-

XII. 1945 r.

-

IX. 59

NIE ZNISZCZONY

IX. 1965

STAN DOBRY

Stan dobry

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km


a) kolejowa

Leszno

b) autobusowa

-

22. Właściciel i jego adres



23. Użytkownik i jego adres

Klub Domu Kultury i Rekreacji

24. Inwestor i jego adres:

-

25. Rejestr zabytku nr

Kl IV - 73/25

rok

1953

miejsce przechowywania

188/2/4 21.10.1963

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie c.z.m. u.z

Woj. Kons. Zabytk. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓWGŁÓWNY, PIKESKIE PŁAST-
RY, PODCIEMIA NA OKRĄG-
ŁYCH PIŁKACH.ipet. XVII w.; przebudowany w XVIII
i XIX wieku parter.

10. Udostępnienie

dostępny


20.0

36.0

$h = 8.00$

20.0

5.0





Opis obiektu:

Położony w zach. części rynku. Naważnikowy. Zwrócony do niego rzeczem.

Murowany z cegły, potynkowany, za-

łożony na planie prostokąta o 2 kondygnacjach. Fasada zach. 4. osłona. W części parterowej, od rynku podziemia, oparte na 4 arkadach o kolumnach z cokołami. U podziemiach sklepienie krzyżowe. Otwory okienne prostokątne. Fasada zwieńczona szczytem szczytym, z naczółkami po bokach wolnowym spływem. Otwór wejściowy półkolisty, za nim nieśmiółkowa. U podziemiach sklepienie beczkowe. Dach dwuspadowy, kryty dachówką z naczółkami.

Bibliografia:



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

przewidywane	rzeczywiste

35. Uwagi różne

34. Inspekcje 7.7. 1955r.

R. Maniński

mgr Tomasz Jurek

26.09.1959

B. KOSACKI

36. Wypełnił dnia 10.10. 1955r.

R. Maniński

T. Jurek

37. Sprawdził dnia

15. IX. 1965 / / Alina...