

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

Kierownik

1. Obiekt zabytkowy

DOM - RYNEK NR. 7.

2. Miejscowość

LEŚNO HIASO III

3. Wiek

XVII - XVIII.

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

~ 1650

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

~ 150

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Lesno

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

cegła

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

drewno

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2+1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

7

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

LEŚNO

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

KL IV - 73/25

rok

1953

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Lesno

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

C2M:02

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OSRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKOW

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

handlowe

18. Nadaje się do użycia na:

cele

"

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wg spisu zbud. XVIII w.

XVII - XVIII. r.

budowany w barok

piwnic

10. Udostępnienie


dostępny

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszcz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
IX. 1959	STAN OBECNY DOBRY		
IX. 1965	STAN DOBRY		



D	C	B	A	Nr
				
<p>Koszt tys. zł</p>				




RYNEK

Informacje techniczne:

Informacje techniczne:  
Kondygujant, zwiniony system 1/2 mordu-  
kier. Srebrny 4-owosy z prostokątnymi otworami  
okierunkowymi. W narożnikach otworu polegają  
silenie przelotowe. Dwa doprowadzające, dwukierunkowe.

Bibliografien:

### 35. Uwagi różne



34. Inspekcje 10. 2. 1955.

mgr T. J. [unclear]  
A. J. [unclear]

26. 09. 1959.

B. KOSIŃSKI

36. Wypełnił dnia 10. 7. 1955.

T. Johnson R. Harrison

37. Sprawdził dnia

26-IX-1958

*P. carlini*  
15. IX. 1965 // // Allinowater





### Opis obiektu:

Położony w zach. części rynku, zwrócony do ul. Główniej. Murem, potynkowany, zbudowany w planie prostokąta. Wzniesiony z cegły, kondygnacji zwieńczony szczytem z nasadkami. Szczyt 4-osiowy z prostokątnymi otworami okiennymi. W narożniku otwór półokrągły. Ściany prostokątne. Dach dwuspadowy, dachówka.

### Bibliografia:

koszt  
tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje 10.7.1955.

mgr T. Gmura  
R. Gmura

26.09.1959.

B. KOSACKI

35. Uwagi różne



36. Wypełnił dnia 10.7.1955.

T. Gmura R. Gmura

37. Sprawdził dnia

26-IX-1959

15.12.1965  
P. Gmura  
11/11/11