

1. Obiekt

STAJNIA NR 2 "8"

444/15

2. Czas powstania

ok. 1870 r

3. Miejscowość

RACOT

11



4. Adres

Racot-folwark

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

leszczyńskie

województwo .....

Kościan

gmina .....

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo poznańskie

powiat .....

8. Właściciel i jego adres

Stadnina Koni Racot-  
Gospodarstwo Racot


9. Użytkownik i jego adres

Gospodarstwo Racot

10. Rejestr zabytków

Nr 1528/A data 9.03.1995

autor zdjęć Marek Przybyła  
data wykonania X.1986 r.  
miejsce przechowywania negatywów





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek stajni datowany jest w księdze inwentarzowej majątku na rok 1870. Jego wygląd przemawia za takim datowaniem. Podobnie wyglądała stajnia w Darnowie "3" i "4", ale na skutek wymiany dachu zmieniła wygląd. Prawdopodobnie budynki te wznoszono w tym samym czasie. Wiąże się to z ożywieniem gospodarczym jakie nastąpiło w latach 70-tych XIX wieku na terenie Europy, jak i Wielkopolski.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek stajni zaznaczony jest na planie sytuacyjnym nr "8". Znajduje się on przy zachodnim dziedzińcu wewnętrznym folwarku, po jego wschodniej stronie. Jest wolnostojący, szczytem zwrócony ku parkowi angielski mu rozciągającemu się na północ od niego, kalenicą do dziedzińca. Od zachodu sąsiaduje z ustawionym równolegle budynkiem stajni nr "11", od południa biegnie droga, która przechodzi od szosy przecinającej Racot z zachodu /Kościan/ na wschód; ku północy. Wschodni bok stajni wytycza granicę następnego dziedzińca folwarcznego - środkowego. Od północnego zachodu sąsiaduje z budynkiem nr "30" stajni czołowej.

Murowany z cegły, na podmurówce, tynkowany. Stropy drewniane z podsufitką. Dach kryty dachówką karpiówką ułożoną w koronkę. Kalenica i narożniki kryte gąsiorami. Połacie dachu wsparte na drewnianych rysiach. Posadzka z płyt ceramicznych, rynny ściekowe. Wrota dwuskrzydłowe, dwudzielne, deskowe, drewniane. Otwory okienne zamknięte niewielkim łukiem. Okna pojedyncze, krosnowe, 6-polowe. Okna w ścianach szczytowych dwuskrzydłowe, trójdzielne. Pomiędzy otworami okiennymi wywietrzniki z rur ceramicznych.

Budynek wzniesiony na planie prostokąta wydłużonego o wymiarach 67 x 11,40 m. Wnętrze ma wydzielone dwa pomieszczenia na paszę i uprzęż w części południowej. Pozostałe przedzielone rytmem stolców drewnianych, pomiędzy nimi drewniane boksy.

Budynek dwukondygnacyjny kryty dachem dwuspadowym z naczółkami. Od wschodu trzy wystawki umieszczone symetrycznie, od zachodu jedna wystawka w części południowej.

Elewacja zachodnia - 20-osiowa. Po bokach są pseudoryzalifty, każdy trzyoślowy. Elewacja podzielona na trzy segmenty dwoma otworami wejściowymi. Każdy segment liczy 6 osi. Przez spadek terenu ku północy, ta część budynku posiada wyższy cokół, tynkowany na szaro, w połowie wysokości ściany rozpoczynają się otwory okienne z gzymsami. Pomiędzy nimi otwory wywietrznicze. Nad nimi w połowie odległości od krawędzi dachu wąski pas gzymsu wykonany w tynku. Wystawka na czwartej osi od południa kryta osobnym dachem.

Elewacja wschodnia - od drogi wewnętrznej - 21 osiowa, posiada trzy wystawki kryte dwuspadowymi dachami o mocno wysuniętych połaciach wspartych na ozdobnych rysiach. Boki szczytu wystawki zdobi listwa drewniana o kształcie nawiązującym do rysia. Dwuskrzydłowe wrota zamykają otwór, pod którym dwa dźwiagary do kładzenia pomostu z desek. Ścianę porasta dzikie wino.

Elewacja południowa - na osi symetrii umieszczone wrota, szczyt trapezowy utworzony przez dach naczółkowy - zdobią dwa duże okna. Brzegi wysunięte dachu tworzącego okap lamuje listwa drewniana.



14. Kubatura 2.978 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 763 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne stajnia	17. Użytkowanie obecne stajnia
--------------------------------------	---	--	-----------------------------------

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

dobry

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  
wpisać do rejestru zabytków



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Dorota Matyaszczyk

.....  
imię i nazwisko

data 20.11.1986 r.  
.....

26. Sprawdził

.....  
imię i nazwisko

data .....



# WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTEKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA


Załącznik Nr 1

1. Miejscowość R A C O T	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) STAJNIA NR 2 "8."	3. Zawartość wkładki nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Opis, zdjęcia
-----------------------------	---	--

Elewacja północna - od strony parku. Na parterze trzyosiowa z wrotami na osi symetrii. Okna wysokie prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym. Pod gzymsami podokiennymi wywietrzniki z rur ceramicznych. Gzyms dzielący wydziela trapezowy szczyt, w którym okna tj. od południa.

Wnętrze - podzielone rytmem stłoców z zastrzałami dźwigającymi strop. Pomiedzy niektórymi wzniesione drewniane boksy dla kłacz ze źrebakami.

Budynek posiada instalacje elektryczną, wodną.



Wkładkę założył: D. Matyaszczyk, 20.11.1986 r.  
(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....  
PZGK 6 - 68209/86 - 5000 złec. 3419/Wyd. Akcyd. P-ń

Wzor ODZ 1978 r.



# WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Załącznik Nr 2

1. Miejscowość

RACOT

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

STAJNIA NR 2 "8"

3. Zawartość wkładki nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia



Wkładkę założył: D. Matyaszczyk, 11.1986 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

PZGK 6 - 68209/86 - 5000 zlec. 3419/Wyd. Akcyd. P-ń

Wzór ODZ 1978 r.