

Nr

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOMPLEKS DOMÓW - POMIĘDZY UL: WIEZIENNA, GRODZKA, WAŁOWA

2. Miejscowość

LESZNO

MIASTO

POW. LESZNO

3. Wiek

ok. poł. XIX w.

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Leszno

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

LESZNO

b) autobusowa

— " —

22. Właściciel i jego adres

WŁASNOŚCI PRYWATNE

23. Użytkownik i jego adres

PRYWATNI

24. Inwestor i jego adres:

PRYW.

25. Rejestr zabytku nr

brak

rok — / — miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

C 27: 02
Dof. Kana. Żob. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno
cegła

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

papa
dachówka

8. Wyposażenie architektoniczne

mowa

11. Ilość budynków

ok. 10

12. Ilość kondygnacji

1-2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

cele

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ok. poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	nierzniszczone		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
X 1953	Stan obecny - zarys og. budynków część domów rybnicko	ok 30%	
IX. 1965	ZANIEDBANE		

10. Udostępnienie

dostępne

32. Przebieg prac konserwatorskich



Opis obiektu.
Zwrócone kalenicą lub rzczytem do ulicy. Murowane,
potynkowane. Z wejściem na osi lub przesunięte z osi.
Założone na planie prostokąta, stropy drewniane.
Nakryte dwuspadowymi dachami papowymi.

A black and white photograph of a small, single-story building with a steep gabled roof and a chimney, identified as the site of the first schoolhouse. The building has a simple wooden door and windows, and is surrounded by trees and a street.

[illegible][illegible]

mgr T. J. ...
A. ...
X. 1955 ...

35. Uwagi różne

Budyule. Na ogot i bryu stame
 Gese vypraga rochoski. Yulo reblytki.
 Me. parestan eny, nychay. nastoric
 X. 1983

X. 195 5

He

36. Wypełnił dnia 16.6.1955

R. Namciwoka T. Juran

37. Sprawdził dnia 15. IX. 1965

dnia 15. IX. 1965
1/1/111111111