

1. Obiekt

CHLEWNIA, STAJNIA KONI ROBOCZYCH, SPICHLERZ


ob. chlewnia i magazyn zbożowy (8)

2. Czas powstania
kon.XIX lub
pocz.XXw.

3. Miejscowość

CHRAPLEWO

11.



4. Adres

Chraplewo

64-312 Brody

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Kuślin

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Nowy Tomyśl

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres


PGR Michorzewo,

Zakład Rolny Chraplewo

10. Rejestr zabytków

Nr

498/Wielop/A data 19.07.2000



Obiekt wzniesiony w czasie przynależności majątku do Hardtów; przed II wojną mieściła się w nim chlewnia, spichlerz oraz - usytuowana w zachodniej części budynku - stajnia koni roboczych. Obecnie w dawnej chlewni mieści się magazyn zbożowy a w dawnej stajni koni roboczych - chlewnia. II kondygnacja wykorzystywana przed wojną jako spichlerz nie zmieniła do dzisiaj swojej funkcji. Obiekt zachował się do czasów obecnych bez poważniejszych przeróbek.

Obiekt oznaczony na planie sytuacyjnym "(8" znajduje się w północnej ścianie podwórza folwarcznego; ustawiony elewacjami szczytowymi na linii wsch.-zach. skierowany jest elewacją frontową na południe (do wnętrza podwórza), elewacją wschodnią skierowany jest na bramę wjazdową na podwórze a elewacją zachodnią przylega do przebudowanego obiektu "9"; elewacją tylną na północ (w stronę kolonii mieszkaniowej robotników folwarcznych).

Materiał, konstrukcja, technika - ściany z cegły łączonej w wąż krzyżowy, wzniesione na kamiennym cokole i rolce ceglanej; stropy - w dawnej chlewni odcinkowy z cegły na metalowych belkach wspartych metalowymi słupami z profilowanymi głowicami, słupy osadzone są na ceglanych cokołach wysokości ok. 120cm, w spichlerzu nad dawną chlewnią strop drewniany belkowy nagi, na drewnianych podciągach i słupach z mieczami; więźba dachowa - we wschodniej części budynku nad dawną chlewnią i spichlerzem - konstrukcji mieszanej kleszczowo-płatwiowej z płatwiami pośrednimi wspartymi czterema ścianami stolcowymi, więźba wzmocniona rozporą i zastrzałami, w zachodniej części budynku nad dawną stajnią koni roboczych - więźba kleszczowo-płatwiowa na czterech ścianach stolcowych i ze ścianką kolankową, stolce usztywnione krzyżulcem i zastrzałami oraz stężone dodatkowymi parami kleszczy; dach kryty podwójnie karpiówką; okna - pojedyncze metalowe dwuskrzydłowe wielopolowe, otwory okienne przekryte łukami odcinkowymi, posiadają wyodrębnione podokienniki; drzwi - zachowane dwuskrzydłowe drzwi ramowe żaluzjowe z nadświetlem, na zawiasach pasowych, oraz dwuskrzydłowe drzwiczki zrzutowe żaluzjowe, przekryte łukami odcinkowymi, wymienione dwuskrzydłowe wrota z desek, prostozamknięte; podłoga - posadzka cementowa; schody - zewnętrzne schodki ceglane oraz wewnętrzne schody drewniane dwubiegowe jednokierunkowe. Rzut, kształt i bryła - obiekt wzniesiony na rzucie prostokąta, jednokondygnacyjny z poddaszem w części zachodniej oraz dwukondygnacyjny z poddaszem w części wschodniej, nakryty dachem dwuspadowym o znacznym nachyleniu połaci; bryła obiektu zwarta prostopadłościenna.

14. Kubatura

ok. 7700m³

15. Powierzchnia użytkowa

ok. 1380m²

16. Przeznaczenie pierwotne

spichlerz, chlewnia, stajnia
koni roboczych

17. Użytkowanie obecne

chlewnia, magazyn
zbożowy

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

adaptacja stajni koni roboczych na chlewnię,
przemurowanie niektórych otworów drzwiowych i założenie
nowych drzwi,
doraźne remonty obiektu

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

ogólnie stan techniczny dobry,
stan zachowania obiektu - dość dobry

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

należy nie dopuścić do przebudowy obiektu i ewentual-
nych zmian wyglądu elewacji

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Joanna Skworz IV 1991
imie, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w.
imie, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w.
imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów MNR w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki

3 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Chraplewo	ob.chlewnia i magazyn "8"	dok.pkt 13, zdjęcia, rzut II kondygnacji


dok.pkt 13: Elewacje - południowa - dwukondygnacyjna, 16-osioła z otworami okiennymi i drzwiowymi na osiach, płaska, bez detali zdobniczych, ze śladami przemurowań otworów (szczególnie w części zachodniej); północna - dwukondygnacyjna, 16-osioła z otworami okiennymi, wywietrznikowymi (szczelinowymi) i jedną parą wrót na osiach, bez detali zdobniczych; zachodnia - ślepa i płaska, częściowo przysłonięta przylegającym do niej jednokondygnacyjnym obiektem; wschodnia - w partii parteru otwory drzwiowe i okienne (1 otwór), w partii poddasza cztery otwory okienne, bez detali zdobniczych; elewacje nieotynkowane. Wnętrze - budynek szerokofrontowy, składa się z dwóch "części" oddzielonych klatką schodową na poddasze; w części wschodniej na parterze i na piętrze znajdują się obecnie pomieszczenia magazynu zbożowego, w części zachodniej znajdują się dwa oddzielone ścianą działową pomieszczenia, w których obecnie znajduje się chlewnia, nad tą chlewnią znajduje się wysoki strych (nie ma wydzielonej II kondygnacji jak we wschodniej części budynku). Pierwotnie na parterze we wschodniej części obiektu była chlewnia a w zachodniej części - stajnia koni roboczych. Instalacje - elektryczna, wodna, odgromnikowa, wentylacja pozioma i grawitacyjna.

zdjęcia:

- 1) el.frontowa - południowa
- 2) el.tylna - północna
- 3) widok na el.zachodnią i północną
- 4) el.wschodnia
- 5) okno - el.płd.
- 6) okno - widok od wewnątrz
- 7) drzwiczki zrzutowe w el.płd.
- 8) drzwi na klatkę schodową w el.płd.
- 9) schody na II kondygnację

Wkładkę założył: Joanna Skworz IV 1991
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:



- 10) fragment stropu wdawnej chlewni
- 11) wnętrze dawnej chlewni ob. magazynu zbożowego
- 12) magazyn zbożowy na piętrze we wschodniej części obiektu - strop
- 13) poddasze nad magazynem zbożowym we wsch. części obiektu
- 14) j.w. - fragment więźby
- 15) - 17) więźba dachowa w zachodniej części obiektu (nad dawną stajnią koni roboczych)
- 18) urządzenie wentylacyjne w dawnej chlewni - część wsch., budynku



2



3



4

1. Miejscowość


Chraplewo

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


ob.chlewnia i magazyn "8"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia




5



6



7



8


Wkładkę założył: **Joanna Skworz IV 1991**
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Wzór ODZ 1978 r.




9



10



11



12



13



14

1. Miejscowość


Chraplewo

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)


ob.chlewnia i magazyn "8"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)


zdjęcia i plan sytuacyjny




15



16




17



18

Wkładkę

Miejsce p



Legenda:

- 1 - pałac ob. szkoła
- 2 - stajnia koni wyjazdowych i wozownia
- 2a - piwniczka
- 3 - dom ogrodnika
- 3a - chlewiki
- 4 - dwór ob. bud. administr.-mieszkalny
- 5 - ob. remiza
- 6 - garaże i kuznia
- 7 - szopy na maszyny
- 8 - chlewnia, stajnia koni roboczych, spichlerz
- 9 - ob. garaże
- 10 - stodoła ob. owczarnia
- 11 - ob. cielętnik i tuczarnia
- 12 - ob. magazyn narozowy
- 13 - ob. magazyn paszowy
- 14-15 - gorzelnia ob. nieużytk, mieszkalnie
- 16 - stodoła

- 17 - obora, 17a - chlewiki
- 18-22 - ob. dom mieszkalny Nr 33, 34, 35, 36
- 18a-22a - chlewiki
- 23-27 - ob. dom mieszkalny Nr 25, 25, 26, 27, 28
- 23a-27a - chlewiki
- 28 - d. mieszkalny Nr 18
- 28a - chlewiki
- 29 - d. mieszkalny Nr 19
- 29a - chlewiki
- 30-30a - chlewiki
- 31 - d. mieszkalny Nr 20
- 31a - chlewik
- 32 - d. mieszkalny Nr 21
- 32a - " "
- 33 - rozebrany dom
- 33a - chlewik
- 34 - dom mieszkalny Nr 22
- 34a - chlewik
- 35 - " " Nr 15
- 35a - chlewik
- 36 - " " Nr 14
- 36a - chlewik
- 37 - " " Nr 13
- 37a - chlewik
- 38 - " " Nr 10
- 38a - chlewik