

1. Obiekt

STODOŁA III w zespole folwarczym

928/4

2. Czas powstania  
lata 20-te  
XX w.


3. Miejscowość

LUBOSZ

11.




fot. 1 - widok od pn.-zach.



plan orientacyjny 1:50 000

przekrój poziomy



4. Adres

Lubosz  
p-ta 64-421 Lubosz  
nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie  
POŁ. MIĘDZYZYCHÓDEK  
gmina Kwilcz

5. Poprzednie nazwy miejscowości

1379: Lubosz  
niem.: Lubosch

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo poznańskie  
powiat Międzychód

8. Właściciel i jego adres

Kombinat PGR  
Kwilcz  
64-420 Kwilcz

9. Użytkownik i jego adres

Komb. PGR Kwilcz  
Zakład Rolny Lubosz  
64-421 Lubosz

10. Rejestr zabytków:

Nr 2373/A data 29.05.1995



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Wieś Lubosz wzmiankowana po raz pierwszy w 1379 roku. Wtedy to właścicielem był Maczko de Lubosz. W 1 połowie XIV wieku wieś należała do Nałęczów, od roku 1457 do Ostrorogów; później - w XVII i XVIII wieku do Świniarskich, Kalinkowskich; na początku XIX wieku do Bnińskich. W 1831 roku przeszła w ręce niemieckiej rodziny Bardtów, którzy władali majątkiem luboskim do 1945 r.

Stodoła III została zbudowana w latach 20-tych XX wieku, przebudowana w niewielkim stopniu w latach 70-tych, przetrwała w nieomal niezmienionej formie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Stodoła sytuowana pośrodku podwórza folwarcznego.

Ściany: część cokołowa z łamanych kamieni polnych, wyższe partie mury wane z cegieł ceramicznych pełnych.

Wieżba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa, z dwoma ściankami stolcowymi.

Pokrycie dachu: płyty azbestowo-cementowe faliste.

Posadzki cementowe.

Otwory: wrota i drzwi prostokątne, przesklepione odcinkiem łuku /wrota w elewacji zach. z nowym, stalowym nadprożem/. Wrota i drzwi drewniane.

Stodoła wzniesiona na rzucie prostokąta.

Zwarta bryła nakryta dachem dwuspadowym.

Elewacje nieotynkowane symetryczne, parami analogiczne, pozbawione detali architektonicznych. Elewacje podłużne jednoosiowe, z wrotami na osi i dwoma parami otworów wentylacyjnych po bokach. Elewacje szczytowe: pn. jednoosiowa z małymi drzwiami pośrodku i trzema parami otworów wentylacyjnych; do elewacji pd. dobudowana wiata i garaże.

Wnętrze jednoprzestrzenne, dwusąsiekowe; brak zabytkowego wyposażenia.

W stodole założono instalację elektryczną.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
4 080 m <sup>3</sup>	380 m <sup>2</sup>	stodoła	stodoła
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
- zmieniono nadproża i wrota elewacji zach.; - prowadzono bieżące naprawy i remonty;		- ogólny stan zachowania: bardzo dobry; - lokalnie wyługowana zaprawa;	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		- uzupełnienie brakującej zaprawy;	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- Słownik historyczno-geograficzny woj. poznańskiego w średniowieczu - kartoteka.
- Tabele amortyzacyjne środków trwałych - Kombinat PGR Kwilcz.

22. Bibliografia

- Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, VII.Band: Provinz Posen, Berlin 1905.
- Handbuch ....., Berlin 1913.
- Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego. Poznań 1926.
- Dominas M., Kujawa S.: Lubosz. Ewidencja parku dworskiego, Poznań 1984, mps.
- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa poznańskiego 1971-90. Poznań 1977.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst ..... Paweł Łęcki, V 1990 r. *Paweł Łęcki*

.....  
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki ..... Paweł Łęcki, V 1990 r. *Paweł Łęcki*

.....  
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. ..... Paweł Łęcki, V 1990 r. *Paweł Łęcki*

.....  
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów ..... MNR i PRS Szreniawa

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 załącznik



LUBOSZ

STODOŁA III w zespole folwarcznym

Plan sytuacyjny, spis fotografii, fotografie


## Spis fotografii:

fot. 1 - widok od pn.-zach.

fot. 2 - widok od pd.-wsch.

fot. 3 elewacja pn.

fot. 4 - elewacja zach.







2



3



4