

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

WIELKOPOLSKIE

KRAJE

1. Obiekt zabytkowy

DOM, ul. Sienkiewicza 6

2. Miejscowość

KROTOSZYN

3. Wiek 18/19

4. Styl b.c.o.

5. Kubatura m³ 1.3866. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 396 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznań

b) powiat Krotoszyn

c) gmina -

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany cegl.

b) sklepienia -

c) stropy drewno

d) więzania dachu -

e) krycie dachu dachówka

12. Ilość kondygnacji 2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych 12

b) innych pomieszczeń 3

c) piwnic

u części podpiwn.

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa Krotoszyn

b) autobusowa -

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzm. na prebucie

18/19 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

niezniszczony

XI.1939 r.

"

XII.1945 r.

"

X.59

"

X.65

niezniszczony

25. Rejestr zabytku Nr 249/498

4.02.1969

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak


29. Fotografie

brak

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

[illegible]

A blank ledger page with a light green background. It features a vertical solid line on the left and a vertical solid line on the right, creating three columns. Each column is further divided by horizontal dotted lines into rows.

$\bar{x} = .59$ light on the

X65 Hunt