

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKA

gm. WOSZAN

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA p.w. N.M.P. NIEPOKALANEJ POŁĘTEJ

2. Miejscowość

TUREW

3. Wiek

XIX

4. Styl

neogotyck

5. Kubatura m<sup>3</sup>

950

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 95 b) użytkowa: 95

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Poznań

b) powiat Koscian

c) gmina Krzywin

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Choryn

4

b) autobusowa

Choryn

4

22. Właściciel i jego adres

Kuria Metropolitalna Poznań

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rzymsko-kat. Wysoko

24. Inwestor i jego adres

p.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana w r. 1846  
jako kaplica parafialna

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	niezniszczona		
XI.1939 r.	niezniszczona		
XII.1945 r.	niezniszczona		
1966	niezniszczona		

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

dostępna

28. Akta

29. Fotografie WKZ - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa




Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Kaplica p.w. W.M. Panny Miępołanie Por. Wzniesiona w r. 1846 jako pałacowa. Neogotycka. Przybudowana do wsch. strony pałacu, połączona z nim korytarem krytym 2-piętrowym przejściem, wspartym na arkadzie o łuku koszowym. Orientowana. Murowana, zzewązr mietynkowana. Murwana. Wa ruinie prostopięt. Oszkarpowana. Od wsch. i zach. trójkątne szczyty z wnękami. Zamiętktym pólkołisćie. We wnętrzu sklepienie kryżowe.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł



Fotografował: B. CYNALOWSKI

Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

XI. 1965 r.

Brunon Cynalewski

37. Sprawdził dnia