

1. Obiekt

STAJNIA



2. Czas powstania

ok. poł. XIX w.

3. Miejscowość

ROZBITEK

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Kwilcz

pow. międzychódzki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975 r.

województwo poznańskie

powiat Miedzychód

8. Właściciel i jego adres

Państwowe Gospodarstwo Rolne  
w Kwilczu

9. Użytkownik i jego adres

jw.

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

Archiwum PKZ w Poznaniu



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stajnia, neogotycka, wzniesiona została współcześnie z pałacem, w końcu lat pięćdziesiątych lub początku sześćdziesiątych XIX wieku. Twórcą budynku był bez wątpienia ten sam architekt, który wznosił pałac.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dawna stajnia /budynek przeznaczony pierwotnie do hodowli źrebiąt/ usytuowana jest w niewielkiej odległości na północny-zachód od pałacu, przy drodze biegnącej wzdłuż północnego brzegu stawu w kierunku zabudowań gospodarczych, w sąsiedztwie budynku mieszczącego stajnie i wozownie. Murowana z cegły i kamienia polnego, założona na rzucie zbliżonym do kwadratu z niewielkim, przylegającym prostopadle do elewacji bocznej-zachodniej, skrzydłem, parterowa z gospodarczym półpiętrzem, zwieńczona wysokim dwuspadowym dachem pokrytym dachówką; przylegające od zachodu skrzydło wieńczy oddzielny dach dwuspadowy. Elewacje, wykonane z czerwonej nietynkowanej cegły, wsparte są na cokole z kamienia polnego; kamieniem polnym licowana jest również dolna kondygnacja przylegającego od zachodu skrzydła. Otwory okienne oraz blendy w elewacjach bocznych i skrzydła zachodnim zamknięte są łukami odcinkowymi lub mają kształt okrągły /kondygnacja gospodarczego półpiętra elewacji wschodniej/. Elewacje zdobi skromna, również ceglana, dekoracja architektoniczna - naroża budynku zaakcentowano przyporami opracowanymi w formie wysmukłych wieżyczek zwieńczonych wysokimi stożkowymi hełmami, całość wieńczy ząbkowy fryz obiegający również szczyty budynku, analogiczny fryz rozdziela kondygnacje. Elewacja frontowa, szczytowa, zwrócona w kierunku południowym, mieści zamknięty ~~okno~~ odcinkowo otwór bramny; górną, szczytową kondygnację tej elewacji ozdobiono półkoliście zamkniętymi blendami okiennymi, na osi bramy umieszczono blendę okrągłą, otynkowaną.



14. Kubatura  ok. 400 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  ok. 100 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  stajnia	17. Użytkowanie obecne  magazyn
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  -		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  W dosyć dobrym stanie są mury obwodowe budynku; remontu wymagają stropy, więźba i pokrycie dachu, stolarka oraz dekoracja architektoniczna zdobiąca elewacje.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  - remont więźby i pokrycia dachu oraz stolarki - utrzymanie w niezmienionym stanie bryły i elewacji budynku wraz z całą dekoracją architektoniczną - rozebranie przylegającej od strony zachodniej drewnianej przybudówki			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

brak

22. Bibliografia

Strzałko M., Studium historyczno-architektoniczne zespołu pałacowego w Rozbitku, maszynopis PKZ Poznań 1981

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

brak

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Maria Strzałko

imię i nazwisko

listopad 1982

data

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki