

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt

DOM


2. Czas powstania

1 poł.XIX w

3. Miejscowość

KÓRNIK

Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres 62-035 Kórnik

ul.Kolegiacka 1/3

nr hipoteczny [redacted] / Srem

5. Przynależność administracyjna

województwo poznańskie

gmina Kórnik

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Kurnik

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975r.

województwo poznańskie

powiat średzki

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

62-035 Kórnik  
ul.Kolegiacka 1/3

10. Rejestr zabytków

Nr 1960/A

data

12.10.1984r

autor zdjęć P.Buchalski  
data wykonania 25.10.98r  
miejsce przechowywania negatywów  
W.K.Z. w P-niu





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Kórnik w 1811 roku liczył 1811 mieszkańców i 200 domów. W 1837 roku 2654 mieszkańców i przeszło 220 domów. W tym okresie ludność zajmowała się głównie rolnictwem i hodowlą trzody chlewnej. Budowane w tym okresie domy były przeważnie konstrukcji szkieletowej o rozkładzie symetrycznym 2-traktowe, 4 izbowe z sienią na osi i kominem zbiorczym. Właścicielami domu przy ul. Kolegiackiej byli: od 1860 roku mistrz rzeźnicki Jan Kościelski, po jego śmierci Weronika zd Rankiewicz. W 1862 roku odziedziczył syn Antoni Kościelski i on założył gospodarstwo. Ożeniony ze Stanisławą zd. Sosnowską z Kórnika. Zmarł w 1920 roku, a jego żona w 1915. Następnymi właścicielami byli

którzy pozostawili gospodarstwo synom [redacted], którzy zmarli w 1998 roku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Położenie: W centrum starej zabudowy miasta ciągnącej się wąskim pasem wzdłuż rynny jeziornej. Budynek ustawiony kalenicowo przy ul. Kolegiackiej odchodzącej od rynku i prowadzącej do kościoła p.w. Wszystkich Świętych.

Materiał: murowany z cegły na ceglany cokole, otynkowany. Dach dwuspadowy konstrukcji krokwiowej. Posyty dachówką karpiówką. Facjatka drewniana obita białą. Wewnątrz betonowe posadzki przykryte deską podłogową. Stolarka okienna i drzwiowa nowe. Pośrodku budynku komin zbiorczy-butelkowy. Poddasze zaadaptowane wyłożone drewnianą boazerią.

Plan: na rzucie prostokąta o układzie symetrycznym pomieszczeń z sienią przeletową na osi, dwutraktowy, czteroizbowy z kominem butelkowym przy sieni. Klatka schodowa jednobiegowa umieszczona z boku w sieni. Od wsch. przejście do 2-go budynku.

Bryła: zwarta, niska, jednokondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym z facjatkami od pn. i pd. przekrytymi daszkami jednospadowymi. Wystawki dachowe usytuowane poza osią wejścia - z boku. Ponad kalenicą komin.

Elewacja pd.: jednokondygnacyjna na wysokim cokole, pięcioosiowa z głównym wejściem pośrodku po dwóch wysokich stopniach, takie samo wejście z boku od zach. Okna elewacji prostokątne - jedno starsze, dwuskrzydłowe, skrzynkowe. Pozostałe dwa okna nowe bez podziałów. Elewację zwieńcza gzyms profilowany, nad który połączyć dachu z facjatką.

Elewacja pn.: jednokondygnacyjna na cokole, trzyosiowa z prostokątnym wejściem pośrodku flankowanym prostokątnymi, dwuskrzydłowymi oknami. Elewację zwieńcza profilowany gzyms koronujący, nad którym połączyć dachu z facjatką z boku.

Elewacja zach.: jednokondygnacyjna na wysokim cokole zwieńczona trójkątnie w kondygnacji poddasza, w której na osi prostokątne, dwuskrzydłowe okno flankowane małymi eliptycznymi świetlikami. W szczycie mały, prostokątny świetlik.

Elewacja wsch.: stanowi wspólna ściana z sąsiadującym budynkiem.

Wnętrze: dwutraktowe z sienią na przestrzał, z której wejście po jednobiegowej klatce schodowej na poddasze. Wejścia do pomieszczeń z sieni od pn. Do pokoju w pd.-wsch. części wejście z sąsiedniego budynku. Na poddaszu mieszkanie z osobną kuchnią i dwutraktowym układem pomieszczeń.

Wyposażenie: W centralnej części domu zachowany komin butelkowy.

Instalacje: elektryczna, wod.-kan.



14. Kubatura 735m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 150m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne Dom mieszkalny	17. Użytkowanie obecne Dom mieszkalny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1982 rok-adaptacja poddasza na cele mieszkalne, budowa nowych faktatek i częściowe przełożenie dachówek 1984-85r - nowe tynki na elewacji pd. 1997r - przełożenie dachówki od strony pd. 1998r - wymiana okien w elewacji pd.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) fundamenty - zawilgocone ściany zewnętrzne - w dobrym stanie, od wsch. zawilgocone tynki wewnątrz - wilgoć od fundamentów strop i konstrukcja dachowa w dobrym stanie poszycie dachu <del>w starszej części</del> wymaga przełożenia od strony pn.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie budynek wymaga wymiany poszycia dachu osuszenia i odgrzybienia fundamentów			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Księga wieczysta [REDACTED]

22. Bibliografia

Słownik geograficzny Kr. Polskiego. 1883r, T. IV, s. 922  
Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. V, z. 25, s. 29

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

P. Buchalski

.....  
imię i nazwisko

data 09.11.98r

26. Sprawdził

.....  
imię i nazwisko

data .....

27. Załączniki

Wkładka fot. 1



1. Miejscowość

KÓRNIK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DOM

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

1.widok od.pd.-zach.,2.elewacja pn.,3.elewacja zach.



1.



2.



3.

Wkładkę założył: P.Buchalski 09.11.98r  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów W.K.Z. w P-niu