

Nr 2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

miskur

1. Obiekt zabytkowy

Kościół Parafialny p.w. św. Trójcy

2. Miejscowość

Buczek Wk.

gm. Gornik
Lipka

3. Wiek XVIII

4. Styl Barok

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 232 b) użytkowa: 232

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Kozłan

b) powiat Złotów

c) gmina Buczek Wielki

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

stylowe
wyp. cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka
węża: eternit

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne cmentarz

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Lipka

7

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Parafia w Buczku Wk.

8. Wyposażenie architektoniczne

3 ołtarze
Chrzcielnica } I poł. XVIII w.
Ambona

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół Katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne Kościół Katolicki

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bud.: ok. 1730

Odn.: 1833

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

I.1964 r.

stan kościoła dobry - wymiana pokrycia w 1963 r. dzwonnica wymaga remontu / got do wymiany

25. Rejestr zabytku Nr 179 A-6

rok 2.V.59 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie WK 2 Kozłan

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



stan
z 1964v.

Kościół ryglowy, wypełn. cegłą, salowy. Od wsch. zamknięty 3 ścianami ośmioboku, od zach. wieża wciągnięta w nawę zwieńczona barokowym hełmem. W krypcie pod prezbiterium grobowce rodziny Grabowskich. Na cmentarzu kościelnym drewniana, odeskowana dzwonnica, kryta dachem namiotowym pobitym gontem wzniesiona w 1739 r.

Bibliografia: F. Mamuszka, J. Stankiewicz = Wykaz zabytków pow. złotowskiego/maszynop. 1958 r./

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Przewidywane	Rzeczywiste

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1.IX.1958r.
R. Massalski, J. Stankiewicz,
J. Habela

37. Sprawdził dnia 27.I. 1964v.
MGR. J. PTASZYŃSKA
INŻ. F. PTASZYŃSKI