

Nr III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

6549

1. Obiekt zabytkowy

Dom ul. Poznańska 187 37 54 52

2. Miejscowość

KORNIK

POL. POZNAŃSKA

3. Wiek

pon. XIX

4. Styl

bezzastawowy

5. Kubatura m³

220

ok. 15

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 104 b) użytkowa;

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

4

c) lasy

d) wiązania dachu

4

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

gont w 1. papr

c) piwnic

-

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

dom mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany - pon. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	nie widzu.		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
1953	konstr. dach.	40%	
XI 66	rozwidkowy	40	

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

POZNAŃSKIE

b) powiat

JREM

c) gmina

KORNIK wieś

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Kornik

4,5

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

Adam Steimetz

w miejsc.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres:

- u -

25. Rejestr zabytku nr

8472

rok

16.02.1920

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

b.m.

27. Numer

hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

brak

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

OŚRODEK
DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



FOT. E. KRYGIER

Wzrostowy kolumnowy. Kolumny: drewniane, z wyjątkiem
 jednego, otynkowanego. Parterowy. Proste, bez
 dekoracji. Dostawiony (z dachu) na prostokąt. Skłony bel-
 kosane; dach uaciętym kąt, górnym na 45°.
 gęsto.

32. Przebieg prac konserwatorskich


rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje



35. Uwagi różne

Kat. 7.6. 1957. Pół. J. 1957

36. Wypełnił dnia

X. 1957
 7. Białystok - Krygier

37. Sprawdzał dnia

10. 1957
 Kwart