

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

PILSKIE

8134

1. Obiekt zabytkowy

POZA PIWEM

Park patacowy

2. Miejscowość

gm. Lubasz

Stawno

POD GARNKOWSKO-TRZCIANECKI

3. Wiek

I poł. XIX

4. Styl

park krajobrazowy

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

VIII. 1959

bardzo zaniedbany - zarosnięty

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

założony zapewne w
w I poł. XIX w.

10. Udostępnienie

dostępny

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku nr
rok 28.11.1968 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

Lub. Lou. Zab. Porzuci

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Opis:
Park o założeniu krajobrazowym, z licznymi różno-
wymi stawami i strumykami. DREWOSTAN
niezamy. Bardzo zaniedbany. Przy mostku na drodze
do pałacu figura św. Nepomucena - borokowa.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

34. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 25. X. 1959

Bluszyk

37. Sprawdził dnia
15.5.67 O. Fursoch

KARTA TECHNICZNA


zabytku architektury lub budownictwa

Miejscowość Stawno województwo Łódzkie
powiat Czerwików

Nazwa zabytku Park potoczny ewent. bliższy adres Sp. Produkcyjna "Pionier"

Szkic rzutu budynku:

skala:



Informacje techniczne:

a/ części budowli	% zniszcz.	b/ instalacje	% zniszcz.
fundamenty		wodociągowa	
ściany zewn.		kanalizacja	
ściany wewn.		elektryczność	
sklepienia		gaz	
stropy			
konstrukcja dachowa			
pokrycie dachu			
stolarka otworów zewn.			

data wypełnienia 25. 10. 59 r.

podpis wykonawcy Kuopie