

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. MICHAAŁA ARCH.

2. Miejscowość

OH. KROBIA  
DOMACHOWO

3. Wiek

XVII / XX

4. Styl

5. Kubatura m³

OK. 1350

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 225 b) użytkowa: 120

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo POZNAŃSKIE

b) powiat GOSTYŃ

c) gmina GR. KROBIA STARA

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

"

e) krycie dachu

gont  
blacha

12. Ilość kondygnacji

1

14. a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

1.760

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

DOMACHOWO

b) autobusowa

DOMACHOWO

22. Właściciel i jego adres

KOŚCIÓŁ RYM-KAT

8. Wyposażenie architektoniczne XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

"

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA KOŚC. RYM-KAT

24. Inwestor i jego adres:

85/238

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

25. Rejestr zabytku nr

10. Udostępnienie

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

20. a) województwo

21. a) kolejowa

21. b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

udostępniony

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Data obecnego bud. niernaz. zapewn. 2 pos. 17 lub 1. pos. 18 w. w r. 1930 w/9 proj. L. Michałowski go bud. zach. części kościoła. nawa omm od-  
nowiony

25. Rejestr zabytku nr

rok 7.3.31 miejsce przechowywania WKZ POZNAŃ

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OSRODEK DOKUMENTACJI ZABYTEKOW

\* Zbud. 1775 r. 1930 r. przedłużenie ku zach., wśrda, nowa boczna, proj. dużyan Michałowski

VII. 55

X. 1959

VIII. 65

stan dobry

stan słaby

Z

X

W

V

U

T

## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



WIDOK od pd.wsch.

FOT. E. KRYOIER

Orientow. Drewniany. Konstr. zrębowej. Oszalowany na nucie protokęta z nieco węższym przebit. zamkniętym trójboem (3/8) oraz zakrytą od pn. (rekonstruowane u 1930 r.) i kapł. zamkniętą trójboem od pd (na miejscu ceplanej z 1586 r.). Część zach. korpusu z wież. i nawą pd. ułożone u r. 1930 u/g proj. inż. L. Michalowskiego. Dąbny siodełko kryte gontem. Nad nawą i kaplicą wieżyczki na sygnaturkę z barokowymi hełmami blaszanymi.

Lit. - Kohte-Verzeichnis d. Kunstdenkmäler d. Prov. Posen - Bd. III. Berlin 1886 oraz monotypis tłum. pol. z tłumaczenia - W.K.2 - Poznań

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł


## 33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne




36

## 36. Wypełnił dnia VII. 55

2. Białostok - Krynica

## 37. Sprawdził dnia

skala: . . . 1:200 . . .



$w = 7,60 \text{ m}$

