

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA KOŚCIELNA

2. Miejscowość

LUBIŃ

3. Wiek

XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

30

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 10

b) użytkowa: 10

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznań

b) powiat

Kościan

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

LUBIŃ

b) autobusowa

"

22. Właściciel i jego adres

Kuria Petr. Poznań -  
Konsul O. Benedyktynów

8. Wyposażenie architektoniczne

rokokowa kolumna zielona  
kolumna brzoza

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

komunikacyjne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

cele

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII, 15.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		

10. Udostępnienie

dostępna

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres

- " -

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

cał. 02  
Woj. Kon. Zabyt. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak


OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW



Z Y X V

L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan



Opis obiektu: 1:200 Lubicz-brama

Murowana z cegły, polynkarska. Trójosiowa.  
 Osł. brodzikowa z drewnianą kładką żelazną keratą.  
 Osł. skrajne z prostokątnymi otworami  
 wejściowymi, zwieńczone szczytami o wolnych  
 spływach. Ściany zdobione pilastrami.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 11.3.1958.

A. T. J. J. J.

37. Sprawdził dnia

VI. 1966

Brunon Cynalewski