

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. BARBARY

2. Miejscowość

gm. KOTLIN

MAGNUSZEWICE

FOU GATOPOLSKA

3. Wiek

XVIII

4. Styl zabytku  
wiel. drewn.5. Kubatura m<sup>3</sup>

1617

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

231

a) zabytkowa: 231 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznańskie

b) powiat

Gostyń

c) gmina

Kotlina

7. Materiał  
budowlanyprzed  
zniszczeniempo  
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do  
zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

e) inne

11,19 ar

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Kotlina

b) autobusowa

Kotlina

22. Właściciel i jego adres

Kościół - księz Grzegorz

23. Użytkownik i jego adres

filialny parafii kotlina

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

14.5-73/26/54

rok

6.5.54.

miejsce przechowywania

nr. pow. 437

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer  
hipoteczny

28. Akta

brak

29. Fotografie

Kotlina - księz Grzegorz

30. Inwentaryzacja pomiarowa

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTEKÓW

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz: gotowy - barokowy ok.  
1700, 2 boczne z poł. XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na:

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Założony i wyposażony w r. 1445  
przez Haninę Magnuszewską.  
Wzniesiony 1520. Obecny  
wystawiony 1750, a fund. Półbr.  
Półbr. Półbr.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy


Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	wielozniszczone		
XI. 1939 r.	-		
XII. 1945 r.	-		
1959	-		

10. Udostępnienie

dostępny



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Drewniany. Konstrukcja szkieletowa, więźba tęczowa na słupach z osłoniętymi. Ściany boczne i frontowa malowane. Orientowany, trójnawowy z węższym prezbiterium, od wsch. zamkniętym trzema bokami wieloboku. Od pn. dołączona zakrystia, od poł. kaplica i schodzik. Nawy oddzielone od siebie słupami. Stropienie porożne, kolebkowe. Dachy dwuspadowe, pokryte gontem, o zróżnicowanej wys. Kościół boczny na wyznaczonej pokrycie blasz. Dzwonnik wejściowy z dwoma półkolumnami po bokach, wspierającymi profilowany słup.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich



Fotografował: B. CYNALEWSKI



## 34. Inspekcje

ur. 30.10.53 Lcz

## 36. Wypełnił dnia 14.XI.53

Kłodzka

## 37. Sprawdził dnia

IX.1967

Brunon Cynalewski

Literatura: Słownik Geograf. t. 398; t. 290; Callier kab. 84; Zarli t. 38-9; Korytkowski, Brzoza 132; Korytkowski, Sierakowski 123; K. S. Dettliff, Korytkowski 132; Wiedemann, alle Dusseldorfer 1432; Wymieniony w prasie Kwid. za-  
 TŻG Chełmno — Nr 493 9. 50 40.000 B-119479  
 pr. Jaros. — Kłodzka 53. Opis. B. 2. W. wa.