

Nr

WIELKOPOLSKIE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

DOM - RYNEK nr. 48.

2. Miejscowość

ŁOBZENICA

POL. PILSKO

3. Wiek

Kon. XVIII.

4. Styl

5. Kubatura m³1000
4806. Powierzchnia w m² 330

a) zabytkowa: 160 b) użytkowa: 160

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Bydgoszcz

b) powiat

Wyrzysk

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
drewno
mur pruski

12. Ilość kondygnacji

1 1/2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

10

c) lasy

d) wiązania dachu

- - -

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

2

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Łobzenica

b) autobusowa

- - -

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

- - - inni

24. Inwestor i jego adres:

- - - u/m.

25. Rejestr zabytku nr

rok / miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie c.z.m. i o.z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

nowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- - -

17. Użytkowanie obecne

- - -

18. Nadaje się do użycia na:

cele - - -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kon. XVIII.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenie
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

niezniszczony

XI. 1939 r.

- - -

XII. 1945 r.

- - -

1967

Stan techniczny - staby.

10. Udostępnienie

dostępny

BŚRODEK
DOŚWIĘDZALNIA
ZABYTKÓW



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
	22,6	
	12,0	
	h=4,0	

Opis obiektu:

Położony w zach. pierzei rynku, zwrócony do niego kalenicą.
Z ryglówki, potynkowany, na wysokim podmurkowaniu z kamienia.
Założony na planie wydłużonego prostokąta, parterowy. Od frontu
na osi w dachu dwuspadowa wybudówka, zwieńczona rzeżytem.
Otwór wejściowy umieszczony w wąsce: w nim drzwi drewniane
z okuciem w ornament rocaille. Układ pomieszczeń dwu-
dzielnny, nieprzelotowa. Dach dwuspadowy, łamany, kryty da-
chówką.

Bibliografia:



35. Uwagi różne

wiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 27. XI. 1956r.

mgr T. Jura.

37. Sprawdził dnia

VII - 67. Eladewishe