

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. św. Mikołaja

2. Miejscowość

Margonin

3. Wiek XVII-XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 5304

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: 442

20. Przynależność administracyjna

a) województwo pomorskie
b) powiat Chodzież
c) gmina

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany cegła
b) sklepienia cegła
c) stropy
d) wiązania dachu drewno
e) krycie dachu dachówka

11. Ilość budynków 1
12. Ilość kondygnacji
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych
b) innych pomieszczeń
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:
a) ogrody stylowe
b) sady i grunty uprawne
c) lasy
d) wody
e) inne

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) kolejowa Margonin
b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres
Parafia Kościoła rzymsko-kat.
Margonin

8. Wyposażenie architektoniczne
Portal na elewacji front.
3 ołtarze, mury
miejsc budowlanych na
terenie

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne
16. Użytkowanie w latach ubiegłych
17. Użytkowanie obecne
18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Bud. na par. XVIII w.
Przebud. r. 1753 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy			
Data	OPIS	zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	niezmieniony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
IX. 1953	stan dobry		

25. Rejestr zabytku nr rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie W. K. 2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Codziennie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kościół parafialny, barokowy, orientowany, murewany, tynkowany. Trzynawowy, trójprzęstowy, z wydłużonym dwuprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym prosto. Zakrycia po stronie półn. W nawach i prezbiterium sklepienie żagielkowe, z podwójnymi gurtami, w nawie wspartymi na cworobocznych filarach pilastrowych z kapitelami kompozytowymi z rocaillami. Empora organowa o linii falistej, wsparta o ostatnią parę filarów między nawowych. W tarczy dekoracja stiukowa z paszoniemi i rocaillami i herbami Habsburg i Bawier. Na zewnątrz oszkarpowany. Fasada zach. dwukondygnacyjna z szerokimi gzymsami. Portal architektoniczny na osi. Przy fasadzie zach. klatka schodowa okrągła dwukondygnacyjna. Dachu dwuspadowe.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

34. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 12 Wrzes. 1950
mgr Henryk Kondziela

37. Sprawdził dnia 12 XI 1950
Michalina Kwiczala