

1. Obiekt zabytkowy Kościół potyniński p.v. św. Piotra i Pawła  
obecnie parafialny.

2. Miejscowość Krotoszyń  
POL. KROTOSZYN

3. Wiek XVIII  
4. Styl barok  
rebarok  
5. Kubatura m³  
6. Powierzchnia w m²  
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna  
a) województwo pomorskie  
b) powiat krotoszyński  
c) gmina " "

| 7. Materiał budowlany | przed zniszczeniem | po odbudowie |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| a) ściany             | cegła              |              |
| b) sklepienia         | cegła              |              |
| c) stropy             | -                  |              |
| d) wiązania dachu     | drewno             |              |
| e) krycie dachu       | dochródka          |              |

|  |   |                                 |    |
|--|---|---------------------------------|----|
| 11. Ilość budynków                     | 1 | 14. Grunty należące do zabytku: | ha |
| 12. Ilość kondygnacji                  | 1 | a) ogrody stylowe               | -  |
| 13. Użytkowanie wnętrza według ilości: |   | b) sady i grunty uprawne        | -  |
| a) izb mieszkalnych                    | - | c) lasy                         | -  |
| b) innych pomieszczeń                  | - | d) wody                         | -  |
| c) piwnic                              | - | e) inne                         | -  |

|                |              |                          |
|----------------|--------------|--------------------------|
| 21. Stacja     | nazwa stacji | odległość od stacji w km |
| a) kolejowa    | Krotoszyń    | -                        |
| (b autobusowa) | - " -        | -                        |

8. Wyposażenie architektoniczne  
bocne ostanie murene nie-  
archit. chróv mury, mury,  
Delonacja stinowa reho-  
nowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralny  
16. Użytkowanie w latach ubiegłych " "  
17. Użytkowanie obecne " "  
18. Nadaje się do użycia na " "

22. Właściciel i jego adres  
Kmieć Młotogodolna  
Pomocin

23. Użytkownik i jego adres  
parafia Krotoszyńska

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
We miejscu dawnego paraf.  
rebarok 1766-1772 sp. pro-  
jektu K. M. Fronte z fund.  
Ludwika z Młotogodol Potoc-  
kiej. Konsent. 1775 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data          | O P I S                                | znisz-<br>czenia<br>% | odbu-<br>dowa<br>% |
|---------------|--|-----------------------|--------------------|
| VIII. 1939 r. | niezniszczony                          |                       |                    |
| XI. 1939 r.   | " "                                    |                       |                    |
| XII. 1945 r.  | " "                                    |                       |                    |
| X. 59         | " "                                    |                       |                    |
| X 65          | odnowione elewacje 64/65<br>stan dobry |                       |                    |

24. Inwestor i jego adres  
i.v.

25. Rejestr zabytku nr AKI-11a/214  
rok 7.11.1933 miejsce przechowywania  
553 2 22.01.1981

26. Nazwa księgi hipotecznej  
[czarna kłoda]  
27. Numer hipoteczny  
[czarna kłoda]

10. Udostępnienie  
bez opłat

28. Akta Wojew. Konsent. Zabytk.

29. Fotografie Wpzd Konsent. Zabytk.

30. Inwentaryzacja pomiarowa  
Wojew. Konsent. Zabytk.





## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

kościół orientowany, 1-nawowy, z wydłużonym prezbiterium, do którego przylega rektoryja, od p.d. Kaplica; od zach. na osi kościoła wieża. Plan na rzucie prostokąta porównano z rzutem zach. występującym na rzucie. W tej części strony rektoryja. Odpowiednik do niej stanowi występująca z bryły przybudówka przy chodniku. Wieża leży w korpusie obłaskiwni ścianami frontonu. Wnętrze 1-nawowe przedzielone wspieraniem filarów, lekko wysklepienie, na dwie części: zach. występująca z bryły, o ścianach bocznych obłaskiwionych oraz uch. o ścianach bocznych wysklepionych i przylegającej doń części o ścianach obłaskiwionych, występującej ku środkowi po stronie chodnika.

Do 1-prętowego chodnika otwiera się półkolista alleja do Kaplicy od p.d. Wzdłuż Kaplicy i rektoryja emfory.

Wnętrze sklepa belkowania, łuk i przęsła oparte na pilastkach lub kolumnach.

Sklepienie kopułaste ramyżkujące się konchowo od st. prezbiterium i chodnika

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt<br>tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |



## 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia maj 1953  
K. K. K.

37. Sprawdził dnia

X6T K. K.



muryanego, przedilora u środku muru i centrum.  
 Chór mur. oparty na trzech filarach skrajnych i 2 przysięż.  
 U prebit. skrajni ięplaste, wieś ich. uakryta 1/4 kuli.  
 U wież kłuchta skrajone ięplasto, podobnie skrajone  
 kęplice, emgony, zokryptia. Ohne protale. i lankami  
 pólkolist. u gębelich cłifach.  
 Głowa reu. u cłokle, ięte u uakrych pilastrom i  
 łosieniu, nienione belhoieniu, łupien i gępsien  
 ścięty łosce łogus i wie nienione ettyliem. Ohne  
 u 2 łontygn. u obren. i tyllu. Wieś 3-łond. u plans  
 kote u pierenego u protale. u uakrych uakrytione  
 pilastry, protal nienionu tyngienowen. Hekł łogusłto-  
 u i łeteruip, kęty błech. u kłeteruip łoside u ię-  
 u u uęuakry. Łogus uakryty łrema łupienięu  
 i dechem ułospedonęu.

