

1. Obiekt zabytkowy

Dzwonnica

2. Miejscowość

Margonin

3. Wiek XVIII / XIX

4. Styl klasycystyczny

5. Kubatura m³ 420

6. Powierzchnia w m²  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 28

20. Przynależność administracyjna

a) województwo pomorskie  
b) powiat Chodzież  
c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km

a) ściany cegła

b) sklepienia cegła

c) stropy drewno

d) wiązania dachu drewno

e) krycie dachu dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych -

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa Margonin

b) autobusowa j.

22. Właściciel i jego adres

Barbara Kosińska margonin - k.

23. Użytkownik i jego adres

j.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. na planie XVIII / XIX

wg opisu bud. pocz. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszcz-czenia 0/0	odbu-dowa 0/0
VIII. 1939 r.	niesamowolny	-	-
XI. 1939 r.	j.	-	-
XII. 1945 r.	j.	-	-
VIII. 1959 r.	stan dobry	-	-

10. Udostępnienie

codziennie

25. Rejestr zabytku nr rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Numer hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie W.K.2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Dzwonnica - klasycystyczna - z przeł. XVIII/XIX w. Murwana, tynkowana. Na planie kwadratu dwukondygnacyjna; w części dolnej brama przełotowa, w górnej przełotowa zamknięta łukiem półpełnym. Nawierzchnie w pilastry tokańskie. Kryta dachem namiotowym.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

34. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

12 Wrzes. 1959  
mgr Henryk Kondziola

37. Sprawdził dnia

19 VIII 1967  
Michalina Kwiczala