

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. WNIEBOWZIECIA N.M.P

2. Miejscowość

OBORNIKI

miasto

3. Wiek

XV/XVI

4. Styl

Późnogotycki

5. Kubatura m<sup>3</sup>

~4000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: ~380 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Poznańskie

b) powiat

obornicki

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła, wapienie  
mururowe

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

mururowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

c) stropy

a) izb mieszkalnych

d) więzania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

d) wody

0.36

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Oborniki

wpm

b) autobusowa

j.w.

wpm

22. Właściciel i jego adres

Kurja Helop. w Poznaniu

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz główny muremny późno-barokowy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na:

sakralne

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzym. Kat. Oborniki

24. Inwestor i jego adres:

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół z końca XV, lub pocz. XVI w. przebudowany po pożarach 1757 i 1815. W 1926 r. przebudowa szereg zakrystii na kaplicę i odbudowanie zakrystii.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	niezniszczony		
XII. 1945 r.	niezniszczony		
X 59.	niezniszczony		
X. 67	Stan techn. kościoła dobry		

25. Rejestr zabytku nr AK 1-11a/102  
rok 12 XII 32 miejsce przechowywania26. Nazwa księgi hipotecznej  
Księgi MECL. - OBORNKI  
nr. poz. 74

27. Numer hipoteczny

10. Udostępnienie

Dostępny

28. Akta

BRAK

29. Fotografie Kons. Woj.


30. Inwentaryzacja pomiarowa

BRAK

OŚRODEK  
DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW




skala: . 1:400 . . . .



WKS - 10.5  
WEJŚ - 2



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Nawa główna kościoła prostokątna, prezbiterium nie-  
wysokobudowane, zamknięte trójbocznie. Od ptn. nawa  
boczna, w przedłużeniu jej przy prezbiterium  
kaplica św. Józefa prebudowana z dawnej zakrystii.  
Od ptd. kruchta, kaplica i zakrystia. Od zach.  
wieża prawie kwadratowa, usytuowana nieosiowo  
w stosunku do nawy głównej, na osi fasady  
zachodniej. Kościół otynkowany, otynkowany  
z wyjątkiem przypory i cokotu, przytę dachem  
drewnianym, dachostrogiem.

Bibliografia J. Kotke: Verzeichnis der Kunstdenkmäler...  
Pomaz 1896-8

Litografia: Opis historyczny Kościoła... Pomaz 1859  
Konieczni: Schematyczny histor. Pomaz 1934-5. Calier: Poradnik domowy

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1966	Konserwacja.	



zeczywiście

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

1965-66 remont.

36. Wypełnił dnia 1. IX. 1955

St. Kucharski  
St. Sygietynski

37. Sprawdził dnia X. 1959

St. Kucharski  
St. Sygietynski

Kat. Zab. Szt. w Polsce, T. V, z. 15,  
W-wa 1965, s. 11

IX. 67

Ku