


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Nr	12624
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------

1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
1552/8 DOM MIESZKALNY SZESNASTORODZINNY OB. DOM MIESZKALNY NR 9	1860	WIELKOPOLSKIE S A R B I N O W O


11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



Widok południowy



PLAN ORIENTACYJNY
0 1000 2000 3000



4. Adres
Sarbinowo 20
nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna
województwo leszczyńskie
gmina Poniec
6. Poprzednie nazwy miejscowości
Sarben 1939-1945
7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975
województwo poznańskie
powiat gostyński
8. Właściciel i jego adres
Kombinat PGR Pudliszki
9. Użytkownik i jego adres
Zakład Rolny Sarbinowo
10. Rejestr zabytków:
Nr 1350/A 14.01.1993 data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał w poł. XIX w. kiedy majątek należał do Adama K. Czartoryskiego. Pierwotnie mieszkało w budynku szesnastu rodzin. Obecnie mieszkają dwie rodziny z tym, że jedna z nich została ewakuowana po pożarze.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dom mieszkalny zlokalizowany jest na północ od podwórza gospodarczego, hist. folwarku, na narożniku między drogami o umocnionej nawierzchni, od strony południowej bud. droga prowadzi na wsch. do wsi Szurkowo, od strony zach. droga prowadzi na północ do Karca. Budynek sąsiaduje od strony południowej przez drogę ze stawem i dalej z podwórzem. od strony północnej i zach. i wsch. znajdują się nowe budynki mieszkalne i bud. gospodarcze. Budynek zbudowany jest na planie prostokąta. rozplanowany jest symetrycznie wzdłuż osi podłużnej i poprzecznej. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem. Układ konstrukcyjny mieszany poprzeczny i podłużny, dwutraktowy. Fundamenty wykonane z kamienia i cegły. Ściany zew. na poziomie wykonane z cegły-licowane w polach kamieniem, na poziomie piętra z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Konstrukcja dachu drewniana / niedostępna po pożarze /. Dach mansardowy z wystawkami z daszkami dwuspadowymi, kryty łupkiem. Schody zewnętrzne drewniane jednobiegowe - na ścianie północnej. Stropy drewniane z wypełnieniem matami trzcinyowymi. Ściany wew. prawdopodobnie z gliny i trzciny / niedostępne po spaleniu / Tynki zew. i wew. wapienne. Posadzki w przewadze drewniane. Instalacja-elektryczna. Elewacje wsch. i zach. analogiczne - znajdują się tu po dwa wejścia do budynku oraz okna z przyziemia i piętra. Na elewacji południowej w środku rozpiętości znajdują się podcienia i balkony drewniane podparte słupami drewnianymi. Balustrady wykonane są z desek drewnianych wycinanych w motywy ludowe. Na elewacji północnej znajdują się schody zewnętrzne - drewniane prowadzące do mieszkań zlokalizowanych na piętrze, podcienia oraz balkony analogiczne jak na ścianie południowej. Na ścianie półk. i południowej znajdują się w przyziemiu po dwa wejścia do budynku oraz okna z przyziemia i piętra. Okna w całym budynku są wymienione na jednoskrzydłowe, co bardzo zmieniło wystrój architektoniczny budynku. W wystawkach naświetleniowych na dachu widoczne małe okienka z poddasza.

14. Kubatura

 $\sim 2500 m^3$

15. Powierzchnia użytkowa

 $\sim 480 m^2$

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

Prace remontowe dotyczyły remontu pokrycia dachu, remontu więźby dachowej, posadzek i częściowo stropów. Wymienione zostały okna i drzwi.

16. Przeznaczenie pierwotne

dom mieszkalny szesnasto-
rodzinny

17. Użytkowanie obecne

dom mieszkalny

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Obecnie zostaną rozpoczęte prace remontowo-zabezpieczające. Wnętrze budynku jest częściowo wypalone, po pożarze w bieżącym roku. Dziś budynek jest tylko okresowo zamieszkały.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1988-05-12

plany, rysunki G. Wejman 1988-05-10 *W. Wejman*

zdjęcia fotogr G. Wejman 1988-04-25 *W. Wejman*

imie, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki *21*

WKLADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKOW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAKŁADNIK NR 1

1. Miejscowość

SARBINOWO

2. obiekt

dom mieszkalny NR 9

3. Zawartość wkładki

Plan sytuacyjny, zdjęcia




WIDOK PÓŁNOCNY



SZCZYT ZACHODNI

- LEGENDA
- 1. CHLEWIA MŁ. OBORA
 - 2. CHLEWIA MŁ. STODÓRA
 - 3. SPICHLERZ ob. młog
 - 4. PASZARNIA - nowa
 - 5. CHLEWIA MŁ. STODÓRA
 - 6. MASARZYN - młog
 - 7. CHLEWIA MŁ. OBORA
 - 8. CHLEWIA MŁ. STODÓRA
 - 9. DOM MIESZKALNY
 - 10. BUD. GOSPODARCZY
 - 11. BUD. GOSPODARCZY
 - 12. OFICyna OWORSKA
 - 13. PALAC
 - 14. DOM OGRODNIKA
 - 15. BUD. GOSPODARCZY
 - 16. DOM MIESZKALNY
 - 17. BUD. GOSPODARCZY
 - 18. DOM MIESZKALNY
 - 19. FIGURA PRZYDRZIEŻU
 - 20. FIGURA PRZYDRZIEŻU
 - 21. WJAZD POŁUDNIOWY
 - 22. WJAZD PÓŁNOCNY
 - 23. WJAZD DO PALACU
 - 24. SIŁOSY



Wkładkę założył: Grażyna Wejman, Barbara Goldmann 1988-05-13