

1. Obiekt zabytkowy MUROKOLNY PRZY KLASZTORZE I BRAMA				2. Miejscowość GŁOGOWKO																					
3. Wiek 3. w. XVIII		4. Styl BAROK		5. Kubatura m ³																					
6. Powierzchnia w m ² a) zabytkowa: b) użytkowa:		20. Przynależność administracyjna, a) województwo Poznań b) powiat GOSTYN c) gmina gr. PIASKI		21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km a) kolejowa GOSTYN 2 b) autobusowa " "																					
7. Materiał budowlany a) ściany cegła b) sklepienia c) stropy drewno d) więzania dachu e) krycie dachu		11. Ilość budynków 12. Ilość kondygnacji 13. Użytkowanie wnętrza według ilości: a) izb mieszkalnych b) innych pomieszczeń c) piwnic		14. Grunty należące do zabytku: ha a) ogrody stylowe b) sady i grunty uprawne c) lasy d) wody e) inne																					
8. Wyposażenie architektoniczne (w bramie na skiechnie gospodarzy Kłanika i zamek z XVIII w.)		15. Przeznaczenie pierwotne budynku 16. Użytkowanie w latach ubiegłych 17. Użytkowanie obecne 18. Nadaje się do użycia na		22. Właściciel i jego adres Kościół Rzymsko-Katolicki 23. Użytkownik i jego adres Kongregacja Oratorium św. Filipa 24. Inwestor i jego adres																					
9. Autorzy i data budowy i przebudowy		19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy		25. Rejestr zabytku Nr KL-IV-73/74/56 rok 19.V.56. miejsce przechowywania																					
10. Udostępnienie		<table><thead><tr><th>Data</th><th>O P I S</th><th>Zniszczenia %</th><th>Odbudowa %</th></tr></thead><tbody><tr><td>VIII.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XI.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XII.1945 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VIII.1965</td><td>wymaga dokończenia</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %	VIII.1939 r.				XI.1939 r.				XII.1945 r.				VIII.1965	wymaga dokończenia			26. Nazwa księgi hipotecznej [REDAKOWANE] 27. Nr hipoteczny 28. Akta 29. Fotografie w.k. 2 Poznań 30. Inwentaryzacja pomiarowa	
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %																						
VIII.1939 r.																									
XI.1939 r.																									
XII.1945 r.																									
VIII.1965	wymaga dokończenia																								



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

Driedziniec po roch. stronic Klastern
 do czerni pnie w którym brany:
 1) przejazdowa, na osi elewacji fronto-
 wej, na Rucie Adwocatu.
 Od frontu Tule arkady zaakcentowane
 parę filarów z wężkami - Po belkach
 Po belkach wężki w architekto-
 nicznych obrotach. Sien. przejazdowa
 przykryta belkowaniem stryżem.
 2) bramka na dziedzińcu gospo-
 dowym (we wsch. podzieleniu murowym)
 o barokowym kształcie.

Katalog Zabytków Sztuki w Palsie + V Pow. Gostyni

[illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia