

1. Obiekt zabytkowy  
 KAPLICA

2. Miejscowość  
 GŁOGÓWKO MIASTO GOSTYŃ

3. Wiek  
 XVII

4. Styl  
 Barok

5. Kubatura: m<sup>3</sup>  
 ok. 45-50

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
 a) zabytkowa: 15 b) użytkowa: 50

20. Przynależność administracyjna  
 a) województwo: POZNAŃ  
 b) powiat: GOSTYŃ  
 c) gmina: gm. PIAŁKI

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie	11. Ilość budynków	14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ściany	cegła		12. Ilość kondygnacji 1	a) ogrody stylowe	
b) sklepienia	-		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	
c) stropy	drewno		a) izb mieszkalnych	c) lasy	
d) więzania dachu	"		b) innych pomieszczeń	d) wody	
e) krycie dachu	decyduje		c) piwnic	e) inne	

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
 Kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

21. Stacja  
 a) kolejowa: Gostyń odległość od stacji w km: 2  
 b) autobusowa: " "

22. Właściciel i jego adres  
 Kościół Ryński - Kat.

23. Użytkownik i jego adres  
 Kongregacja Oratorium św. Filipa

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
 Bud. w XVIII. Murak od 1700-1710. 2 1781r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy
 

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	niezniszczona		
XI. 1939 r.	niezniszczona		
XII. 1945 r.	niezniszczona		
XI 1959	W latach 1948-50 otynkowana i ociekowana		
VIII 1965	stan dobry (obytkowana)		

25. Rejestr zabytku nr 14. IV/73/72/56.  
 rok 1956. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta  
 WKZ

29. Fotografie  
 W.K.Z. - Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie  
 stałe



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wytynowana przy drodze do rezydencji klasztornej  
Na macie ewangelicznej. Wzrostu strop. Długość dyspo-  
sycji z niżej na symetrię. Od 100. otworu  
muru z węglami; w jego prz. odcięto studnię-  
kę z cylindrycznym obrotowym ze stożkow-  
dłazdzeniem na którym rozkłada popiersie św. Terazy



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VI. 1956

2. Białowin - Rygielova

37. Sprawdził dnia




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Użytkownik przy drodze do rezydencji klasztornej.  
Na małej powierzchni. Wąski strop. Długość 12m.  
długość 12m. i szerokość 4m. Od 12m. otworu  
muru z węgłami; w jego prz. odcięty strop  
ka i cylindryczny obrotowy ze stołkowymi  
daszkiem, na którym nowa pokrywa św. ławki

Bieżniści A. Pamiętnik jubileuszowy dwudziestolecia  
go ogłoszenia XX. Filipinów... Poznań 1863.

Kat. 26. Sed. w Pol. t. V. Roz. gościć



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste


34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VI. 1956

2. Białonin - Rygielova

37. Sprawdził dnia